電磁流量計変換器

LF620形、LF622形

取扱説明書

流体工業株式会社

お願い

ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり内容を十分に理解してから 製品を操作してください。

- ・ 本取扱説明書に記載されている以外の操作は行わないでください。
- ・ お読みになった後は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。
- ・ 本取扱説明書は、ご使用になる担当者に必ず渡るようにしてください。

はじめに

このたびは弊社の LF620 シリーズ電磁流量計変換器

一体形変換器 LF620 形

分離形変換器 LF622 形

をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、電磁流量計変換器における使用上の注意・設置・構成・保守などについて、設置・運用・保守ご担当の方を対象に解説したものです。本製品を適正に、また安全にお使いいただくため、あらかじめ本書(6E8A3385)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

PROFIBUS/Modbus 通信仕様の機能・取り扱いについては、専用の取扱説明書をお読みください。

本書中では、一体形・分離形それぞれに固有の内容を示す場合に、下記のような目印を 各項目に示しています。お使いいただく際の目安としてください。目印が無い項目は、一 体形・分離形共通項目となります。

一体形変換器 LF620 形:



LF620

分離形変換器 LF622 形:



LF622

なお、弊社の LF620 シリーズ電磁流量計変換器は、種々の電磁流量計検出器と組み合わせて使用することができます。

検出器における使用上の注意・配管・設置・構成・保守などについては、組み合わせ検 出器の形番をご確認の上、**検出器側の取扱説明書**をお読みください。

◆「安全上のご注意」について

冒頭に掲載した「**安全上のご注意」**をよく読んで十分理解した上で、本製品をご使用ください。

「安全上のご注意」の中で使われている「安全に使うための表示」は、本文中の該当 する解説の左欄外などにも掲示されています。

■ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で複写および転載することは禁止されております。
- 2. 本書の内容については、お断わりなく記載事項を変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期しておりますが、万一不可解な点や、誤り、お気づきの点がありましたら、弊社サービスステーションまたは代理店までご一報くださいますようお願いいたします。

2009年 3月 初版

安全上のご注意

製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の方への**危害と損害を未然に防ぎ、**製品を**安全に正しく**お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。本書は、必要なときすぐに参照できるよう、**使いやすい場所に保管**してください。

「表示の説明]

表示	表示の説明	
警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示す。	
注意	回避しないと、軽傷又は中程度の障害を招くおそれがある危険な状況 及び物的損害のみの発生を招くおそれがある場合を示す。	

- 注記(1)「重傷」とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- 注記(2) 「軽傷または中程度の損害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさし、「物的損害」とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害をさします。

[図記号の説明]

図記号	図記号の意味		
禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。		
和 指示	指示(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。		

色彩の説明: 全性 三角形の枠:黒, !マーク:黒, 三角形の内部:黄

⚠注意 三角形の枠:黒, !マーク:黒, 三角形の内部:黄

安全上のご注意(つづき)

設置・配線作業に関するご注意



■爆発性雰囲気のある場所では使用しない こと。



爆発を発生させる原因に なります。

■運搬・据付のための移動は、適切な運搬装 置を使うこと。



指示

落下により破損:誤動作 およびはさまれによる けがの原因になります。

■配管作業は、主電源が断(OFF)に なっていることを確認して行うこと。



主電源を印加したまま作 業すると、感電の原因に なります。

■改造・不要な分解はしないこと。



感電および誤動作・破損の 原因になります。

■本装置を主電源から切り離すための スイッチとヒューズを必ず設けること。



感電の原因、保守点検不 備の原因になります。

指示

■接地工事を必ず行うこと。接地は**動力用** 接地とは別にすること。

(D 種接地:接地抵抗 100 Ω以下)



指示

接地をしないと漏電などに より感電あるいは誤動作、 装置故障の原因になります。

■電源配線、接地配線などの端末には、

■配線作業は、主電源が断(OFF)に なっていることを確認して行うこと。



主電源を印加したまま作 業すると、感電の原因に なります。

絶縁スリーブ付の圧着端子を使用すること。



脱落あるいは緩みによる 感電、発熱による火災、 装置故障の原因になります。

■素手で配線作業をしないこと。



電源を切っても電荷が残 っていますので感電の原 因になります。

■濡れた手で配管·配線などの作業をしない



感電の原因になります。

安全上のご注意(つづき)

保守・点検・部品交換上のご注意



■電源を入れたままで配線・部品交換はしないこ

■濡れた手で配線・部品交換などの作業をしないこ



感電の原因になります。



感電の原因になります。



本装置に電源を供給するための配線端子付近に、 左図のシールが貼ってあります。

感電に注意してください。



■高温流体を流すときは、本体に触れないこと。



本体が高温になり、 やけどの原因に なります。

■定格外のヒューズを使用しないこと。



定格以外のヒューズの使用は、 事故および誤動作・装置故障の 原因になります。

- *以下のヒューズをご使用ください。
- ●電源定格が AC100V~AC240V、DC110V の場合、以下のいずれかになります。
 - ①定格 1A/250V 1個、寸法 ϕ 5.2 × 20mm 溶断特性:**普通溶断タイプ**
 - ②定格 1A/250V 1個、寸法 ϕ 5.2 × 20mm 溶断特性: タイムラグタイプ
 - ※CE対応が必要な場合は②を使用してください。
- ●電源定格が DC24V の場合

定格 2A/250V 1個、寸法φ5.2×20mm 溶断特性:普通溶断タイプ

用途制限

- (1) 本製品は以下のような人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合には、当社営業窓口へご相談願います。
 - ・原子力発電所の主機制御システム/原子力施設の安全保護系システム /その他安全上重要な系統システム
 - ・人命維持に関わる医療制御システム
- (2) 本製品は防爆計器としての検定を受けておりません。 本計器を爆発性雰囲気のある場所(防爆エリア)では使用しないでください。

免責事項

以下のような損害に関しては当社は免責されるものとさせていただきます。

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、 誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、 事業の中断など)

取扱い上のお願い

電磁流量計変換器の性能を維持し、安全に長期間にわたってご使用いただくために、以下の事項を必ず守るようにしてください。

お願い

- (1) 次のような場所での保管・設置は避けてください。
 - 直射日光の当たる場所(やむを得ない場合は必ず日除けを設けてください。)
 - ・激しい振動や衝撃が加わる場所
 - ·高温·高湿の場所
 - ・腐食性の雰囲気が存在する場所
 - ・水中に没する場所
 - 一時的に床面等に置く場合は、**ストッパ等**を適宜使用し、**転がらないよう**にしてください。
 - ・下記要因のある場所
 - ◆赤外線スイッチの正しい動作を妨げる要因
 - 直射日光、窓ガラス・金属板等による日光の反射光など強い光
 - ・照明の ON/OFF のような明暗変化が常に発生する場所
 - 操作面近傍の濃い煙、湯気
 - •雨(水滴)、雪、氷、泥、油などの付着、曇り
 - ・操作面近傍の反射物、または操作面に正対するよう設置された金属板等の 反射しやすいもの

赤外線スイッチの正しい動作のため、上記要因が考えられる場合はカバーを設置する、 操作面の正面には少なくとも人が立てる程度の空間を確保する等の対策を施してください。

また、やむをえず上記要因を避けられない場合は、操作時に周囲の光が入らないよう 操作面周辺を手で覆う、操作面の付着を拭き取る、反射物との間に人が入るなど要因を 取り除いて操作してください。

(2) 配線は正しく、確実におこなってください。 組み合わせ変換器側で接地(D種接地(接地抵抗 100Ω以下))を、必ずおこなってください。また、接地電流が流れるような他の機器との接地線の共有は避けてください。 (単独接地を推奨します)

- (3) 配線経路は電磁誘導障害、静電誘導障害をおこす恐れのある電気機器 (例えばモータ、変圧器、無線機など)の付近は避けてください。
- (4) ケーブル引き込み部の気密作業は確実におこなってください。
- (5) 変換器内部やケーブル端末を濡らしたり吸湿させたりすると、絶縁劣化を引き起こし、 **故障やノイズ発生の原因**となりますので、**屋外配線の場合は雨の日を避けてください**。 また、屋内でも水滴のかからないように配慮し、短時間で行ってください。
- (6) カバー、およびケーブルグランドは必要な場合以外緩めないでください。 取外した場合は再びネジをしっかりと締め付けてください。(絶縁不良・破損の原因になります)

取扱い上のお願い(つづき)

- (7) 変換器カバーを開ける際の注意
 - ・風雨に当たらないようにしてください。 (部品故障、感電の原因になります)
 - ・高温・高湿度の場所、腐食性の雰囲気が存在する場所等では開けないでください。 (精度劣化、部品故障の原因になります。)
- (8) 変換器には避雷器が内蔵されていますので、変換器に対しては耐電圧試験をおこなわないでください。

また、絶縁チェックの電圧は、DC250V以下でおこなってください。

- (9) この機器は、VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)第一種情報処理機器の正規 許容値を満たすレベルにありますが、ラジオ、テレビジョン受信機、無線機などを近隣で 使用した場合、**受信障害**を与えることがあります。 これらの機器が近隣にある場合は、本変換器に接続する全てのケーブルを金属の電線管に 納める等の対策を施してください。
- (10) トランシーバー、携帯電話機等の無線機器を近接して使用すると正確な計測の障害となることがあります。これらの機器を使用する際は、以下のことを守ってください。
 - ・無線機器は、必ず変換器カバーを閉めた状態でご使用ください。
 - ・トランシーバーは出力 **5 W以下**のものをご使用ください。
 - ・無線機器を使用する場合は、変換器、信号ケーブルとアンテナ間を 50cm 以上離してくだ さい。
 - ・出力の突変による影響を防ぐため、オンライン中は**無線機器を近くで使用しないでくだ** さい。
 - ・変換器、信号ケーブルの周辺で無線機器の固定アンテナを設置することは避けてください。
- (11) 本体の故障、パラメータ不良、ケーブルの接続や設置状態などによっては、正しい測定ができない場合があります。システムが異常動作を起こさぬよう、受信側にて対策されることを推奨いたします。
- (12) 検出器の配管・設置については、組み合わせ検出器の形番をご確認の上、検出器側の取扱説明書をご参照ください。
 - ◆この取扱説明書に記載の注意事項・お願い、または法令などで規定されている 設置方法・使用方法などに違反して使用したことにより発生した不適合などに ついては、責任を負いかねます。

目 次

はじめん	Z
安全上の	かご注意
取扱い_	上のお願い
1.	品確認・保管
	要1
3.	部の名称
4. 据作 4. : 4. :	
5. 2 5. 2 5. 3	2 外部接続
6.	版
	3 基本操作
8. 2	ラメータの設定

9. 校正	
9. 1 校正項目	
9. 2 変換器の確認/校正	107
1 0. 機能説明	
10.1 ディジタル入出力仕様	
10.2 積算カウンタ、積算パルス出力	
10.3 多重レンジ機能	
10.4 流量上下限、流量上上下下限警報出力	120
10.5 プリセットカウンタ出力機能	
10.6 リモート静水ゼロ調整	126
10.7 リモート固定出力切換	126
10.8 変換器異常警報出力	127
10.9 多重レンジ上下限警報機能	128
10.10 カスタム単位機能	130
1 1. 通信機能	133
	133
11.2 HHTとの通信操作手順	134
11.3 通信時のお願い	135
1 2. 診断・警報	136
12.1 診断メッセージ	
12.2 エラー、警報発生時の出力	
13.保守・点検	140
13.1 保守	
13.2 トラブルシューティング	
10. 2 1777/24 7427	142
1 4. 測定原理	146
15. 仕様	147
15.1 仕様	147
15.2 形番表	150
1 6. 外形図	151
1 6. 1 LF 620 形	
1 6. 2 LF 622 形	
分 . 每	159

1. 製品確認・保管

1.1 製品確認

電磁流量計は、ダンボール箱にクッション材と共に収納されて納入されます。 開梱後、次の事項をご確認ください。

○ 次のものが入っていますか?

変換器・検出器一体形の場合

LF620

電磁流量計本体 -------

取扱説明書 ------

----- 変換器用·検出器用 各1部

変換器・検出器 分離形の場合

電磁流量計変換器 電磁流量計検出器 1台

取扱説明書 -----

1台 ---- 変換器用·検出器用 各1部

LF622

変換器単体の場合

1台

取扱説明書 ----

電磁流量計変換器

変換器用1部

LF622

- 本体に損傷はありませんか?
- ご注文時にいただいた仕様通りですか?

不備および不明な点がありましたら、お手数ですがお買上げの弊社営業、または代理店ま でご連絡ください。

1.2 保管

電磁流量計が納入されてから、据え付け工事をされるまでの製品の保管については、 次の事項をご留意お願いします。

お願い

- 屋外など、直射日光が当たる場所や、風雨にさらされる場所に放置しないでくださ
- **湿度の異常に高いところ**や、著しい**高温、低温**は避け、風通しの良いところに保管 してください。

湿 度 範 囲 : 10 ~ 90%RH(ただし、結露のないこと)

保存温度範囲: -25 ~ +65℃

- **振動や衝撃を受けない場所**に保管してください。
- 保管時に変換器カバーを開けたままにしておきますと、絶縁劣化を起こすことがあ りますので、配線時までは変換器カバーを開けないようにしてください。
- 一時的に床面等に置く場合は、**ストッパ等を**適宜使用し、**転がらないよう**にしてく ださい。

2. 概 要

本製品は、ファラデーの電磁誘導の法則を利用して、導電性流体の体積流量を測定する電磁流量計に使用する変換器です。

変換器は、流量測定用検出器と組み合わせて使用することにより、機能を発揮するものです。 変換器から、検出器内部に磁界を発生させるための励磁コイル駆動電流を発生し、ファラデーの電磁誘導の法則に基づき発生した流量比例起電力を流量信号として検出器電極で検出し、 検出した流量信号を変換器で演算した後アナログ信号の計装用統一信号出力へ変換し出力すると共に、状態を流量値表示する機能を有しています。

〇特 長

電磁流量計は流量と出力信号に直線関係があり、指示が読み易いという特長がありますが、本変換器はこれらに加えて、次のような優れた特長を持っています。

- (1) 流速レンジ 0~0.1m/s、0~10m/sの広範囲の設定ができます。
- (2) 独自の雑音除去回路と演算処理により、安定した出力が得られます。
- (3) 情報量の多いフルグラフィック液晶表示
 - ・最大9文字×7行の情報量により、バーグラフ表示、警報表示など 各種表示が容易に確認できます。
 - ・バックライトにより、暗所での読み取りも容易におこなえます。
- (4) 赤外線スイッチの採用
 - ・赤外線スイッチの採用により、変換器のケースを開けることなく、 各種操作がおこなえます。
- (5) 更に進んだインテリジェント化
 - HART*¹ 通信機能を標準装備しています。
 - ・PROFIBUS*2通信にオプションで対応します。
 - ・Modbus*3 通信にオプションで対応します。
 - **≭**1 HART

HART とは、Highway Addressable Remote Transducer の略で、

HCF (HART Communication Foundation)が推奨する工業センサ用通信プロトコルの名称です。

*2 PROFIBUS

PROFIBUS とは、PROCESS FIELDBUS の略で、国際規格 IEC61158 で認められているフィールドバスの一種です。電磁流量計では、プロセスオートメーション用PROFIBUS PA に対応します。

*3 Modbus

Modbus Protocol は、Modicon Inc. (AEG Schneider Automation International S.A.S.) がPLC 用に開発した通信プロトコルです。

(6) 封印仕様

封印仕様は、流量測定に影響する主要な機能の設定、調整を 予め禁止した状態(封印状態)で出荷します。

3. 各部の名称

3.1 外観



3.1.1 LF620 形 外観

LF620




図 3.1.1 LF620 形 外観図



3.1.2 LF622 形 外観

LF622




図 3.1.2 LF622 形 外観図

3.2 端子部構成




3.2.1 LF620/LF622 形 端子部構成


LF620



LF622

「3.1.1 LF620 形外観」、「3.1.2 LF622 形外観」の外観図で示した端子台カバーを外すと、変換器端子台部は以下の構成になっています。





ディジタル出力用端子 または Modbus*用端子 ※オプション

図 3.2.1 LF620/LF622 形端子部 構成図

4. 据 付

据付作業上のご注意



警告

■爆発性雰囲気のある場所では使用しないこと。



爆発を発生させる原因に なります。 ■運搬・据付のための移動は、適切な運搬装置を 使うこと。



指示

落下により破損・誤動作およびは さまれによるけがの 原因になります。

■改造・不要な分解はしないこと。



分解禁止

感電および誤動作・破損 の原因になります。

■接地工事を必ず行うこと。接地は**動力用接地**とは別にすること。

(D 種接地:接地抵抗 100 Ω以下)



指示

接地をしないと漏電などにより 感電あるいは誤動作や

装置故障の原因になります。

■濡れた手で配管・配線などの作業をしないこと。



感電の原因になります。

指示

■配管作業は、**主電源が断(OFF**)に なっていることを確認して行うこと。



指示

主電源を印加したまま作業すると、感電の原因になります。



変換器上の電源を供給するための端子台付近に、 左図のシールが貼ってあります。

感電に注意してください。

4.1 据付場所を選定する時のお願い

本製品は次のような環境下にて安全に動作するように設計された機器です。

•屋内外設置

• 周囲温度 -20~60℃

·標高 2000m 以下

・周囲湿度 5~95%RH

・定格電源電圧の変動が±10%以内

·保護等級 IP67 相当

定格汚染度 2

据付場所の選定は、下記にご注意ください。

- (1) 測定に障害を起こすおそれのある電気機器(例えばモータ、変圧器、無線発信器、電解槽、その他電磁誘導障害、静電誘導障害を発生させるもの)の付近は避けてください。
- (2) 振動の大きい場所は避けてください。
- (3) 直射日光を受ける場所はできるだけ避けてください。避けられない場合には日除けなどを設けてください。
- (4) 腐食性雰囲気の高い場所、および湿度の高い場所はできるだけ避けてください。
- (5) 水中に没する場所は避けてください。
- (6) できるだけ高所や狭い所を避け、作業が容易にできる場所に据付けてください。



LF622

- (7) 検出器から変換器へ接続されるケーブル標準長さは 30m です。検出器と変換器の距離が 30m 以下になるように、変換器の取付場所を選定してください。
- (8) 下記要因のある場所は避けてください。
 - ◆赤外線スイッチの正しい動作を妨げる要因
 - ・直射日光、窓ガラス・金属板等による日光の反射光など強い光
 - ・照明の ON/OFF のような明暗変化が常に発生する場所
 - 操作面近傍の濃い煙、湯気
 - ・雨(水滴)、雪、氷、泥、油などの付着、曇り
 - ・操作面近傍の反射物、または操作面に正対するよう設置された金属板等の 反射しやすいもの。

赤外線スイッチの正しい動作のため、上記要因が考えられる場合はカバーを設置する、 操作面の正面には少なくとも人が立てる程度の空間を確保する等の対策を施してください。

また、やむをえず上記要因を避けられない場合は、操作時に周囲の光が入らないよう操作面 周辺を手で覆う、操作面の付着を拭き取る、反射物との間に人が入るなど要因を取り除いて 操作してください。

4.2 据付方法



4.2.1 LF620 形

LF620

LF620 形は検出器と一体でのご使用となりますので、LF620 形単体での取り付けはありません。 LF620 形変換器と検出器の取り付けに関しては、**LF620 形と組み合わせてご使用する検出器の形式をご確認の上、検出器側の取扱説明書をご確認ください。**



4.2.2 LF622 形

LF622

LF622 形は、盤取付・壁取付・パイプスタンド取付ができます。

取付はカバー正面が鉛直面に位置するように行い、**変換器配線口は必ず下にくるよう**にしてください。

図4.1に盤・壁取付の例を、また図4.2にパイプスタンド取付の例を示します。

単位:mm




図 4.1 盤および壁取付の例

単位:mm




図 4.2 パイプスタンド取付の例

5. 配 線

配線作業上のご注意



警告

■本装置を主電源から切り離すための スイッチとヒューズを、必ず設けること。



感電の原因、保守点検不備 の原因になります。

指示

■配線作業は、**主電源が断(OFF)** になっていることを確認して行うこと。



指示

主電源を印加したまま作業 すると、**感電の原因**になり ます。

■濡れた手で配管・配線などの作業を しないこと。



感電の原因になります。

■接地工事を必ず行うこと。接地は動力用接地と は別にすること。

(D 種接地:接地抵抗 100Ω以下)



指示

接地をしないと漏電などに より**感電**あるいは**誤動作や** 装置故障の原因になります。

■素手で配線作業をしないこと。



電源を切っても、電荷が 残っていますので**感電の 原因**になります。 ■電源配線、接地配線などの端末には、**絶縁** スリーブ付の圧着端子を使用すること。



指示

脱落あるいはゆるみによる **感電、発熱による火災、** 装置故障**の原因**になります。

■改造・不要な分解はしないこと。



分解禁止

感電および**誤動作・破** 損**の**原因になります。



変換器上の電源を供給するため の端子台付近に、左図のシールが 貼ってあります。

感電に注意してください。

電磁流量計では配線の方法によって性能が大きく左右されることがありますので、次ページ以降の事項を参照して正しい配線をしてください。

お願い

- (1) 配線経路は電磁誘導障害、静電誘導障害をおこす恐れのある電気機器 (例えばモータ、変圧器、無線機など) の付近は避けてください。
- (2) 変換器内部やケーブル端末を濡らしたり吸湿させたりすると、絶縁劣化を引き起し、 故障やノイズ発生の原因となりますので、屋外配線の場合は雨の日を避けてくださ い。

また、屋内でも水滴のかからないように配慮し、短時間で行なってください。

- (3) 使用しない電線接続口のブラインドプラグは、外さないでください。
- (4) 変換器には、アレスタが内蔵されていますので、変換器本体に対しては耐電圧試験 をおこなわないでください。また、絶縁チェックの電圧は、DC 250 V 以下でおこなってください。
- (5) 配線後は、必ず端子台保護カバーを取付ください。



LF622

(6) 励磁、流量信号線は、非常に微少な信号を伝送するケーブルですので、**単独で厚鋼電線管に通し、他の大電流配線からできるだけ離し、かつ平行にならないようにしてください**。

5.1 使用ケーブル

変換器に接続するケーブルは、表 5.1 に示すものを使用してください。

表 5.1 使用ケーブル

名 称	ケーブル名称	公称断面積	仕上外径	備考
電源ケーブル	3 芯 ビニルシースケーブル または、 2 芯 ビニルシースケーブル	2 mm²	11~13mm	CVV JIS C 3401 IEC60695, 60754 相当 IEC60227, 60245 の一般要求事項 に従うもの
出力信号ケーブル	出力信号ケーブルは,仕様I 仕上り外径 11~13mm・公利 シールド付ケーブルを使用	CVV-S JCS -258-C 相当		
流量信号ケーブル	2 芯シールド付 クロロプレンキャブタイヤ ケーブル	0. 75 mm ²	11~13mm	2PNCT-S JIS C 3327相当
励磁ケーブル	3 芯 クロロプレンキャブタイヤ ケーブル	2 mm² 1.25 m²	11~13mm	2PNCT JIS C 3327相当






LF622

5.2 外部接続

5.2.1 LF620 形



一体形変換器 LF620 形の外部接続を図 5.1 に示します。「5.4 配線方法」を参照して正しく接続してください。





*接地は図 5.1 のように行い、接地線は極力短くしてください。 接地線材は、IV 線 5.5mm²以上をご使用ください。

指示

また、接地電流が流れるような他の機器との接地線の共**有は避けてください**。 (単独接地を推奨します。)

図 5.1 外部配線接続図

*変換器には電源スイッチがありません。電源スイッチはシステム側にて設置してください。 電源スイッチは必ず両切り(2極単投)の配線用遮断機をご使用ください。

5.2.2 LF622 形



分離形変換器 LF622 形の外部接続を図 5.2 に示します。「5.4 配線方法」を参照して正しく接続してください。

LF622




図 5.2 外部配線接続図

5.3 配線時のお願い

5.3.1 計装-変換器配線時のお願い

- ・2点接地を避けるため、出力ケーブルのシールドは原則として受信側で接地してください。
- ・接地線は、IV線 5.5mm²以上をご使用ください。外部接地端子のネジのサイズは M4 です。 また、**接地電流が流れるような他の機器との接地線の共有は避けてください**。 (単独接地をお勧めします)
- ・ 電源ケーブル

3 芯ケーブルを使用する場合: FG 端子で接地してください。

2 芯ケーブルを使用する場合 :接地は外部接地端子を用い、接地線は極力短くしてくだ

さい。

・弊社の電磁流量計変換器 LF220 形からのリプレースの際は、ケーブルグランド位置が変更してありますので、ご注意ください。



5.3.2 LF622 形配線時のお願い

LF622

・検出器には、流量信号ケーブル、および励磁ケーブルが付属しています。 **必ず付属のケーブルをご使用ください**。

注記:ケーブルの長さが30mを超える場合、ケーブルが付属していない場合があります。仕様書をご確認ください。

- ・検出器-変換器間のケーブル長さは、測定流体の導電率によって、許容ケーブル長さが異なります。組合せの検出器の取扱説明書をご参照ください。
- ・付属のケーブルの変換器側端末には、湿気進入防止のため、キャップをかぶせてありますので、**変換器への結線処理を行う直前まで、ケーブルからはずさないでください**。
- ・検出器との配線をする際は、励磁ケーブル、流量信号ケーブルの順で配線してください。
- ・入力信号線は非常に微少な信号を伝送するケーブルですので、励磁線、入力信号線は必ず、 それぞれ単独で厚鋼電線管(22mm)に通し、他の大電流配線からできるだけ離し、かつ平行 にならないようにしてください。電線管接続口は G(PF) 1/2 めねじです。
- ・付属のケーブルの検出器側端子は、当社工場にて結線処理済みです。また、検出器の端子箱 部は気密構造となっておりますので、検出器から結線処理済みの付属ケーブルを取り外すこ とは避けてください。
- ・流量信号・励磁ケーブルの交換を実施する場合は、検出器の取扱説明書もご参照ください。 交換に際し、当社または当社代理店まで検出器端子箱カバー用パッキンとケーブルグランド 用パッキンを手配して、**必ずパッキン交換を実施してください**。

5.4 配線方法



■電源を入れたままで配線・部品交換は しないこと。



感電の原因になります。

■濡れた手で配管・配線などの作業をしない こと。



感電の原因になります。

5.4.1 接地方法



(1)LF620 形の接地方法


LF620

接地は図5.3のように行い、接地線は極力短くしてください。

接地線材は、IV線 5.5mm²以上をご使用ください。

また、接地電流が流れるような他の機器との接地線の共有は避けてください。

(単独接地を推奨します。)



- ・接続配管の材質が**導電性の場**合 接地は**配管フランジの両端に落とし** てください。
- 接続配管の材質が非導電性の場合
 D 種接地(接地抵抗 100Ω以下)を 行ってください。
- D 種接地 (接地抵抗 100Ω以下)

図 5.3 LF620 形接地方法



(2) LF622 形の接地方法

LF622

検出器の外部接地端子、変換器の FG 端子(または変換器外部接地接地端子)をそれぞれ D 種接地(接地抵抗 100Ω以下)で確実に接地してください。

接地線材は、IV線 5.5mm²以上をご使用ください。

また、接地電流が流れるような他の機器との接地線の共有は避けてください。

(単独接地を推奨します。)

ピット設置などで検出器側での接地工事が困難な場合は、図 5.4(b)のように励磁ケーブルに 3 芯ケーブルを使用して検出器の E 端子を変換器の E 端子に接続してください。

(変換器 E 端子は内部で FG 端子および変換器ケースと接続されています。)




図 5.4 (a)検出器・変換器間の配線 (検出器の接地は下記図 5.5 参照)





図 5.4 (b) 検出器・変換器間の配線 (検出器接地が困難な場合)



接続配管の材質が**導電性の場**合 接地は配管フランジの両端に落としてください。




図 5.5 分離形検出器接地方法

非導電性材質配管

5.4.2 ケーブル端末処理

各種ケーブルの変換器側端末処理と端子台への取付は以下のように行います。ケーブルは、「5.1 使用ケーブル」により、適切なものをご使用ください。また、ケーブル端末には**丸型絶縁圧着端子**を圧着接続します。

(1) 電源ケーブル、電流出力ケーブル、ディジタル入出力ケーブル

必要なケーブルは工事側にて手配してください。

図 5.6 のように各心線の端末被覆をむき、絶縁スリープ付き圧着端子を取付けます。 圧着端子のサイズは M3.5 用となります。

- ・電源ケーブルは 端子台 L1, L2 に接続してください。
- ・電流出力ケーブルは端子台+, 一に接続してください。
- ・ディジタル入出力ケーブルは端子台 DI, DO1, DO2, COM の中から 必要に応じてそれぞれ接続してください。




図 5.6 電源ケーブル、電流出力ケーブル、及び ディジタル入出力ケーブル端末処理



(2) 励磁ケーブル

LF622

図 5.7 のように各心線の端末被覆をむき、M3.5 用絶縁スリープ付き圧着端子を取付けて、端子台 X、Y に接続してください。また、赤色の心線は端子台 E へ接続してください。




図 5.7 励磁ケーブル端末処理



(3) 入力信号ケーブル接続:

LF622

図 5.9 のように 2 芯個別シールドケーブルの各芯線の端末被覆をむき、それぞれのシールドをよりあわせて、ケースおよび芯線に接触しないように熱収縮チューブまたはビニールチューブをかぶせてから、図 5.8 のように M3.5 用絶縁スリーブ付き圧着端子を取り付けてください。

圧着端子は、端子台の A・B 端子に接続し、検出器と変換器の各 G 端子に接続してください。





図 5.8 流量信号ケーブル端末処理

●信号ケーブルシールド処理作業上の注意事項

- ・外部シース、介在物、絶縁被覆をむく際は、内部の導体、シールド編組に傷をつけたり、 切断しないように十分注意して作業してください。
- ・シールド編組はバラバラにほぐすことなく、図 5.9 に示したように処理してください。



- a. シールド編組をピンセットなどで広げて ください。
- b. シールド編組の穴から内部の被覆線 を引き出してください。
- c. 内部被覆線を全部引き出し、シールド編組線 を伸ばしてください。

図 5.9 信号ケーブルシールド編組処理法

5.4.3 接続方法

(1) 端末処理したケーブルは以下の要領で端子台に接続し、取付けてください。

注記: 端子台への接続は確実におこなってください。接触不良等がありますと、 正しい測定ができない場合があります。 接続終了後は、ケーブルを引っ張り、 確実に接続がおこなわれていることを確認してください。

ケーブルグランドの締付用ナットをはずし、端末処理したケーブルに、締付用ナット、シールリング、パッキンの順で通し、変換器内部に導きます。 (ブラインドプレートは、保管時の防塵用です。 ケーブル接続時には不要ですので取り外してください。)

ケーブルグランド




図 5.10 ケーブル接続方法

「5.2 外部接続」を参考に、各ケーブルを端子台に接続します。 端子台のネジはしっかりと締め、確実に接続してください。 接触不良等がありますと、正しい測定ができない場合があります。 接続終了後は、ケーブルを引っ張り、確実に接続が行われていることを 確認してください。




図 5.11 端子台接続方法

(2) 端子台接続後、ケーブルのたるみを引き戻し、締付用ナットを締付けます。

このとき、ケーブルのシースをむいた部分が、パッキン部にかかりますと、 **気密性が保てないことがありますので、十分注意してください**。




図 5.12 ケーブル締付け

5.5 ディジタル入出力の接続

ディジタル入出力端子は、接点出力端子 2 点 (D01·D02) 、電圧信号入力端子 1 点 (DI) で構成され、各端子はそれぞれ内部回路とは絶縁されています。

端子 'COM' は DO1、DO2、DI 各端子の共通 (コモン) 端子です。 各端子の機能は設定によって選ぶことができます。 詳しくは「10. 機能説明」をご参照ください。

ディジタル出力によって電磁リレーや電磁カウンタを駆動する場合は、リレーあるいは カウンタの入力に、サージ吸収用ダイオードを接続してください。




図 5.13 電磁カウンタ接続例

0

指示

注記1:サージ吸収用ダイオードは定格電流1A、定格耐電圧200V以上のものを


必ずご使用ください。

注記2:標準仕様(ディジタル入力 DI、出力 DO2 なし仕様)の場合には半導体接点、

フォトカプラ、抵抗は内蔵されません。DI、DO2は未接続としてください。

注記3:電源内蔵電子カウンタを使用する場合は、サージ吸収用ダイオードは不要です。

6. 運 転



6.1 運転

運転は、下記の手順により行います(電磁流量計全体として記載しています)。

各部の点検

- 変換器-関連機器間の配線、接続は正しいですか。
- 検出器と相手配管との接続で締め忘れはないですか。
- 検出器に表示されている矢印の方向が**流体の流れ方向**と合っていますか。 変換器の流れ方向設定は正しいですか。
- 検出器・変換器は確実に**接地**されていますか。
- **変換器のカバー**は確実に締まっていますか。

以上の項目を確認してください。

通水

- 検出器管内に流体を流し、**充満**させてください。(**注記**)
- 流体が充満した後、**静止**させてください。

_____ 通 電

○ 電源は仕様どおりですか。

変換器の設定確認

*「7. 表示器」、「8. パラメータの設定」、「11. 通信機能」を参照してください。

ゼロ点調整

30 分程度ウォーミングアップさせた後で、ゼロ点調整を行います。 (流体が静止していることを確認してください。)

*「6.2 ゼロ点調整」を参照してください。

運転

以上の点検、調整が終わりましたら測定開始です。流体を流してください。 流量に対して直線的な電流出力(4-20mADC)などの出力が得られます。

注記:測定流体が検出器管内に充満していない場合、流量が不定となり測定できません。 必ず**測定流体が充満した状態で使用**してください。

6.2 ゼロ点調整

ゼロ点の調整は、検出器測定管内の流体を完全に静止させた状態で行います。

ゼロ点の調整は

- 表示器の赤外線操作スイッチ「8.2.14項の静水ゼロ調整」を参照ください。
- ・HART 通信 (ハンドヘルドターミナル AF900 形などの通信機器が必要) ご使用の通信機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・PROFIBUS 通信(オプションボード/PROFIBUS 対応通信機器が必要) ご使用の通信機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・Modbus 通信(オプションボード/Modbus 対応通信機器が必要) ご使用の通信機器の取扱説明書をご参照ください。

の3種類の方法があります。

7. 表示器

7.1 表示器の各部名称と機能

変換器前面部分の、表示器および赤外線スイッチ(以後、操作スイッチと記します)により、 測定値やパラメータなど各種定数の表示、および設定をおこないます。




図 7.1 LF620 表示部

図 7.2 LF622 表示部

お願い

赤外線スイッチは、操作面の正面へ赤外線を照射し、操作時の指の反射を検出する ことで動作する原理となっています。

周囲の外乱光や操作面への付着・汚れなどの条件によっては正しく動作できない場合がありますので、それらの条件を避けられない場合には、以下のようにして操作してください。


- ・操作時に周囲の光が入らないよう操作面周辺を手で覆う
- ・操作面の付着を拭き取る
- ・操作する指や手袋の汚れを拭き取るか、明るい色の手袋を着用する
- ・操作面と正対して設置された金属板等の反射物との間には人が立つなど、 赤外線スイッチの正しい動作を妨げる要因を排除する。

赤外線スイッチの正しい動作を妨げる要因としては、以下のようなものがあります。

- ・直射日光、窓ガラス・金属板等による日光の反射光など強い光
- ・照明の ON/OFF のような明暗変化が常に発生する場所
- ・操作面近傍の濃い煙、湯気
- ・雨(水滴)、雪、氷、泥、油などの付着、曇り
- ・濃い色の手袋をした手による操作、指・手袋の汚れ
- ・操作面近傍の反射物、または操作面に正対するよう設置された金属板等の 反射しやすいもの

●表示部

表示部の LCD には、必要な瞬時流量や積算値の他、パラメータ等の各種定数が表示されます。 また、バックライトは常時点灯し 暗い場所でもデータを鮮明に読み取ることができます。 (LCD 表示ドット数:128×128ドット)



- ①測定値表示1…オペレータが選択したタイプの測定値を表示します。
- ②測定値表示 2 … オペレータが選択したタイプの測定値/設定値、またはエラーメッセージを表示します。エラーメッセージ表示時は、測定値/設定値は表示しません。 (エラーメッセージを優先表示します)

●操作スイッチ


変換器の操作、設定を操作スイッチによって、変換器のケースを開けることなく行うことが できます。

操作スイッチ3つの役割は、表示画面によって異なります。 役割は、表示画面上に表示されます。


本製品では、変換器の取り付け方向にあわせて表示方法を変更することができます。 たとえば、操作スイッチが表示器の上に配置されるような取り付けとなる場合でも、表示方 法を変更することで、下記のように正しく表示させることができます。




操作スイッチ下部 (標準)



操作スイッチ上部



操作スイッチ左部





操作スイッチ右部

7.2 表示

測定モードでは、設定モードの表示 1 設定 (DSPL1),表示 2 設定 (DSPL2) で設定した項目にて測定データを表示します。

(表示の設定は「8.2.6 表示設定」をご参照下さい)





値・・・小数点含め最大7桁表示 (最大9999999 まで)


有効数字4桁(設定スパンに対して)

位・・・最大7桁表示

流れ方向・・・逆方向時: "-"表示

正方向時: 非表示

・積算カウント値表示




値・・・最大8桁表示 (最大99999999まで)

作···積算動作中:"▶"点滅表示 積算停止中:"■"表示

-積算方向・・・正方向時 "FRD"表示 逆方向時 "REV"表示

・積算流量値表示



値・・・・小数点含め最大8桁表示 (最大99999999まで)

設定パルスレートの最小桁まで表示


位…最大3桁表示

作···積算動作中:"▶"点滅表示 積算停止中:"■"表示

-積算方向・・・正方向時 "FRD" 表示

逆方向時 "REV"表示

・積算差流量値表示



値・・・小数点含め最大8桁表示 (最大99999999まで)

設定パルスレートの最小桁まで表示

位…最大3桁表示

作・・・積算動作中: "▶"点滅表示

積算停止中:"■"表示

号・・・・差流量が正方向時: "+"表示 差流量が逆方向時: "-"表示 注記1:積算流量値、積算差流量値は設定カウントレートの最小桁まで表示されます。

例1) カウントレートが 0.0001 m³ の場合

 $0.0001(m^3)$ 流れると内部カウンタが1カウントアップします。 内部カウンタは最大8桁であるため、積算流量表示の最大値は $9999.999(m^3)$ となります。最大値を超えると、0に戻り、積算を継続します。

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
内部カウンタ(m³)	積算流量表示(m³)
最大8桁	小数点含め最大8桁
0	000.0000 m ³
1	000.0001 m ³
1000	000. 1000 m ³
1000000	100.0000 m ³
10000000	1000.000 m ³
99999999	9999. 999 m ³

例 2) カウントレートが 10 m³ の場合

10(m³)流れると内部カウンタが1カウントアップします。 内部カウンタは最大8桁であるため、積算流量表示の最大値は 99999999(m³)となります。最大値を超えると、0に戻り、積算を継続します。

, , , 9	
内部カウンタ(m³)	積算流量表示(m³)
最大8桁	小数点含め最大8桁
0	00000000m^3
1	00000010 m^3
1000	00010000 m^3
1000000	10000000m^3
10000000	$99999999 \mathrm{m}^3$
99999999	99999999 m^3

注記2:積算差流量値は、積算流量値の正方向値と逆方向値の差分表示です。 正方向値が上限までカウントアップして0に戻った場合、下記のようになります。


正方向值:1000

逆方向値: -100 差流量値: 900 正方向値:9999999999999 逆方向値: -100


差流量値:99999899


正方向値: O 逆方向値: -100

差流量値:一100



*表示範囲外の場合、エラーメッセージを表示します。






R1:レンシ1 R2:レンジ2 R3:レンジ3 R4:レンジ4

レンジ表示は、現在使用されているレンジを、レンジ $1\sim4$ のいずれかから表示します。 上の画面例では、レンジ1が使用されている状態です。

多重レンジ設定時、使用レンジが変わった時点で、自動的に表示されているレンジが 切り替わります。

・バーグラフ表示

バーグラフ表示は、表示2のみに設定可能です。



* レンジタイプとパーセント表示、グラフ表示時のパーセント値について

パーセント表示時、表示する%値は流れ方向に依存します。 ただし、バーグラフ表示時の%値は下表のようになります。

レンジタイプ	入力信号	パーセント表示 グラフ表示での での%値 %値		4-20mA 出力
単方向(正)	正方向 50%	50%	50%	12mA
単方向(正)	逆方向 50%	-50%	0%	4mA (出力下限設定値*)
両方向(正逆)	正方向 50%	50%	50%	12mA
両方向(正逆)	逆方向 50%	-50%	0%	12mA

*「8.2.17 出力下限設定」にて設定されている値が出力されます。


· 通信実行時

HART 通信実行時は、表示欄上部にマークを表示します

PROFIBUS または Modbus 通信時、PROFIBUS または Modbus オプション基板と変換器メイン基板間の通信時は、HART 通信実行時と同様に、表示欄上部にマークを表示します。PROFIBUS または Modbus オプション基板と外部バス間の通信時には、何も表示されません。

• 封印仕様

封印仕様の場合は、メイン表示部に下記のように封印を示すマークが表示されます。 (主要なパラメータの設定変更が禁止されています。詳細は「7.6 **封印仕様**」を参照ください)



7.3 基本操作

7.3.1 モードの切換

変換器では、測定モードの他に設定モード、校正モードがあります。 設定モード、校正モードには **SET** により移行します。 測定モードには、各メニュー項目内の**"EXIT"**を選択することにより、戻ることができます。

●測定モード:**流量測定時のモードです**。

プロセスの流量を表示、出力します。 電源 ON 時にはこのモードで動作します。

●設定モード:**各種パラメータを確認、設定するモードです**。


表示器には各種設定値が表示されますが、出力は測定モードと同様に プロセス流量を出力します。

(詳細は「7.4 設定・校正項目一覧表」および 「8.2 パラメータの確認/変更」をご参照ください)

●校正モード:変換器単体の回路チェックを行うモードです。


変換器に内蔵の模擬信号発生回路によるスパンチェックおよび励磁電流 のチェックができます。電流出力は、模擬信号に応じた出力となります。ディジタル出力は、校正モードへ入る直前の状態を保持します。

(詳細は「7.4 設定・校正項目一覧表」および「9.校正」をご参照ください)



○パルス出力設定モード

パルス出力に関するパラメータ設定を連続(自動展開)にて行うモードです。 これらパラメータの設定を終えると、パルス出力が可能になります。



(1) ディジタル出力1選択画面

ディジタル出力1の機能選択を行います。

この画面では以下のパルス出力関連機能のみが表示されます。

(設定方法の詳細は 8.2.18 項をご参照ください)

- ・PLS OUT (パルス出力)
- ・PLS FRD (正方向パルス出力)
- ・PLS REV (逆方向パルス出力)
- (2) カウントレート設定画面 カウントレートの設定を行います。(設定方法の詳細は 8.2.20 項をご参照ください)
- (3) パルス幅設定画面

パルス幅設定モードが MANUAL の場合、パルス幅設定画面に移行します。

パルス幅設定モードが AUTO の場合はカウンタコントロール画面に移行します。 (設定方法の詳細は 8.2.20 項をご参照ください)

注記:出荷時は、パルス幅設定モードはAUTOにセットされます。

(4) カウンタコントロール画面

積算カウンタのスタートを行います。

ESC を押すと、測定画面に戻ります。 (パルス出力設定モードの終了) (操作方法の詳細は 10.2 章をご参照ください)

注記:画面自動展開の途中で **ESC** を押して測定画面に戻った場合、 それまでの設定内容は保存されます。

○モード切替説明

変換器は通常、測定モードで動作継続します。

パラメータ設定、校正、調整などを行う際に設定モードに入ります。 設定モードに入るには、測定モードで中央のスイッチを3秒以上長押しします。

3秒以上長押しすると、画面ロックを解除する画面が表示されます。

スイッチ操作	表示例	内 容
	DISPLAY UNLOCK	画面ロック解除画面
	PUSH SW V****	
▲	DISPLAY UNLOCK PUSH SW V****	画面ロックを解除するために、画面に表示されている順番でスイッチを押してください。 押されたスイッチは反転表示されます。
	▲	
4	PUSH SW CNT: CNT CTRL SET: SET MODE	最後に ◆ を押すと、画面ロックが解除され、モード移行画面が表示されます。
	ESC CNT SET	

注記1:スイッチを押す順番を誤ると、UNLOCKING FAILURE エラーが表示され

再度画面ロック解除画面に戻りますが、3回目のエラー後は測定画面に戻ります。 エラーメッセージ表示中に中央のスイッチを押すと、すぐに測定画面に戻ります。

注記2: V****はバージョン表示です。

モード移行画面表示後は、以下の操作となります。


SET	設定モード(メニュー構成選択画面)に入ります。
CNT	積算カウンタコントロール画面に切り替わり、 積算カウンタを操作できます。

注記:パスワードを設定している場合、モード移行画面からメニュー構成選択画面へ移行する際、および積算カウンタコントロール画面に移行する際(SET および CNT を押した際)にパスワード入力画面が現れます。

入力されたパスワードが異なる場合、一部パラメータの変更ができなくなります。 また、積算カウンタ操作時は、積算カウント値のクリア操作ができなくなります。 (ただし、積算カウンタのスタートおよびストップ操作は可能です。)

○操作タイムアウト機能

変換器が設定モードの状態で1分以上操作が無い場合、モードは自動的に測定モードに戻ります。ただし、パラメータ表示中を除きます。



7.3.2 設定 • 校正

設定モードにおける項目の選択、設定値の確認/変更は次のようにおこないます。

●メニュー表示への移行

スイッチ操作	表示例	内 容
	PUSH SW CNT: CNT CTRL SET: SET MODE	モード移行画面
	ESC CNT SET	
SET	MENU SEL BASIC DETATLED PREVIEW ZERO ADJ PLS SET ESC 4	測定モードで SET を押すと、 メニュー構成選択画面へ移行します。 構成は、BASIC, DETAILED から選択します。

スイッチ操作	表示例	内 容
4	A: DETECTOR 1 EXC CUR 2 SIZE 3 EXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXIT	メニュー構成選択画面で 4 を押すと、 メニュー表示へ移行します。 カーソルは、ファンクション表示 (ここでは[A:DETECTOR])に位置します。 ※画面例は、DETAILED メニューを選択した例です。
	B:DISPLAY T DSPLT 2 DSPL2 3 CS VAL 4 CS UNIT 5 EXIT	ファンクション表示にカーソルがある状態で ▼
4	B:DISPLAY 1 DSPL1 2 DSPL2 3 CS VAL 4 CS UNIT 5 EXIT	◆ を押すと、ファンクション表示にあったカーソルが消え、設定項目一覧の表示欄に移行します。
	B:DISPLAY 1 DSPL1 2 DSPL2 3 GS VAL 4 GS UNIT 5 EXIT	▼ を押すごとに、カーソルが下に1つずつ下がります。カーソルが一番下にある状態でさらに ▼ を押すと、カーソル位置は一番上の項目に戻ります。
4	DSPL2 m/s	◆ を押すと、カーソルが位置する設定項目の設定画面に入り、パラメータの設定/確認が可能になります。

●設定値の確認/変更

スイッチ操作	表示例	内 容
	C:RANGE 1 R TYPE 2 R1 3 R2 4 R3 5 R4 6 R HYS 7 EXIT	ファンクションCのメニュー表示。 で矢印マークを R1 に合わせます。
	ESC 4	

スイッチ操作	表示例	内 容
	R1	
4	10. 0000	▲ により、確認/変更する項目を決定します。
	m/s	画面が切り替わり、現在設定されている設定値 が表示され、設定値を確認できます。
	R1	ESC を押すと、メニュー画面に戻ります。
	10.0000	■ により、設定値にカーソルが現れ、 設定値変更可能状態に移行します。
↓	m/s	
	R1	設定値変更可能状態
	1 0.0000 m/s	(より、現在カーソルが位置する桁の数字がカウントアップします(長押しで連続動作します)。
	R1	*単位の下にカーソルがある場合は、 により単位が次の単位に変わります。また、 自然数設定の際には、数字のみでなく小数点 が現れます。 設定値変更可能状態
	_	
	10.0000 m/s	
	A	
	R1 _	設定値変更可能状態
	0 <u>5</u> . 0000	により、設定値を変更します。
	m/s	例では、5.0000 m/s に合わせています。
4	R1 05. 0000	↓ によりデータの仮設定状態となります。カーソルが消え、確認メッセージが表示されます。
•	m/s SET OK?	
	ESC OK NO	ここで、仮設定したデータに誤りがあるなど
	10. 0000	データ変更をキャンセルしたい場合、 NO を押すと、仮設定していたデータが変 更前の設定値に戻った上で、設定値変更可能状
N O	m/s	<u>態に戻ります。</u> ESC を押した場合は、 <u>データは設定されず</u> <u>に</u> 、設定画面を抜けます。

		,
スイッチ操作	表示例	内 容
4	R1 5. 00000 m/s ESC	データの仮設定状態で ◆ を押すことにより、データ設定が決定され、実行されます。 実行後はカーソルが消え、設定値確認状態になります。
ESC	C:RANGE 1 R TYPE 2 R1 3 R2 4 R3 5 R4 6 R HYS 7 EXIT	ESC を押すと、メニュー表示画面に戻ります。
1	C:RANGE 1 R TYPE 2 R1 3 R2 4 R3 5 R4 6 R HYS 7 EXIT EXIT OK? ■ 0 K N 0	▼ を押して EXIT にカーソルを合わせ を押すと、確認メッセージが表示されます。ここで、 NO を押すと、測定モードへの移行がキャンセルされ、メニュー表示画面に戻ります。 ▼ を押すとメニュー構成選択画面に移行します。
0 K	5. 000 m/s 12. 345 m ³	0K を押すと、設定モードを終了し、 測定モードへ戻ります

7. 4 設定・校正項目一覧表

変換器に設定された各定数の確認/変更は、下表の通り展開されます。

各項目の詳細内容は

設定項目(A~R):第8章 パラメータの設定

にて説明します。

○基本構成(メニュー構成が BASIC の場合)

メニュー構成で「BASIC」を選択した場合、設定された各定数の確認/変更メニューは、下表の通り展開されます。

	1000			
ファンクション	1	2	3	4
В	表示 1	表示 2	測定ŧード	
表示			に戻る	
С	レンシ゛タイフ゜	レンジ1	測定ŧード	
レンジ			に戻る	
D	ダンピング	測定モード		
フィルター		に戻る		
E	ローカット	測定モード		
ローカット		に戻る		
F	静水ゼロ	測定モード		
ゼロ点	点調整	に戻る		
Н	テ゛ィシ゛タル	テ゛ィシ゛タル	測定ŧード	
ディジタル出力	出力1	出力2	に戻る	
I	テ゛ィシ゛タル	測定モード		
ディジタル入力	入力	に戻る		
J	カウント	パルス幅	パルス幅	測定モード
カウント/ハ゜ルス	レート	設定ŧード		に戻る

測定モードから設定モードに切り替えた際、基本構成では、最初にBグループが表示されます。その後は、以下のように切り替わります。

○全構成

メニュー構成で「DETAILED」を選択した場合、設定された各定数の確認/変更メニューは、下表の通り展開されます。

ファンクション	1 B B B C 4 D	2	3	4	5	6	7
A		呼口径	 励磁	流れ方向	」 測定モード	U	/
│	別1	叶山往 *1		がにイレクフロー *1	に戻る		
В			カスタム	カスタム	測定ŧ-ド		
表示	表示 1	表示 2	係数*1	単位*1	に戻る		
С	レンジ	レンジ1	レンジ2	レンジ3	レンジ4	レンジ	測定モード
レンジ	タイプ*1	*1	*1	*1	*1	ヒステリシス*1	に戻る
D フィルター	ダンピング	変化率 制限	抑制時間	測定モードに戻る			
E ローカット	ローカット	表示 ローカット	測定ŧ-ド に戻る				
F ゼロ点	静水ゼロ 点調整	マニュアルセ゛ロ	測定モード に戻る				
G 電流出力	警報発生 時の出力 *1	出力下限 設定 *1	測定ŧ-ド に戻る				
H ディジタル 出力	ディジ・タル 出力 1 *1	ディジ [・] タル 出力 2 *1	D01 警報 出力状態 *1	D02 警報出 力状態 *1	測定モードに戻る		
I ディジタル 入力	ディジタル 入力 *1	DI 制御 信号レベル *1	測定ŧ-ド に戻る				
J カウント/パルス	カウント レート *1	パルス幅 設定モード *1	パルス幅 *1	測定モードに戻る			
K プリセット	プリセット 出力値 *1	プリセット 出力機能 *1	測定ŧ-ド に戻る				
L 上下限警報	上限 警報設定 *1	上限 警報値 *1	下限 警報設定 *1	下限 警報値 *1	測定モードに戻る		
M 上上下下限	上上限 警報設定 *1	上上限 警報値 *1	下下限 警報設定 *1	下下限 警報値 *1	測定モードに戻る		
N 自己診断	流体抜け 警報*1	自己診断 有無*1	変換器 異常*1	測定 モード に戻る			
0	出力設定	固定電流	固定パルス	測定モード			
固定出力	*1	出力値*1	出力値*1	に戻る			
Р	ハ゜ スワート゛		スイッチ	測定モード			
その他	*1	液晶調整	位置	に戻る			
Q	PR0F1BUS	MODBUS	測定ŧード				
通信	*1	*1	に戻る				
R	0%流量	50%流量	100%流量	励磁電流	測定モード		
校正	校正*1	校正*2	校正*1	表示*2	に戻る		

注記 1:表中の*1 項目は、パスワード入力を間違えた場合、設定値、校正の確認は行えますが、

設定値の変更、校正処理は行えません。

注記2:表中の*2項目は、校正値の確認のみが可能です。

7.5 パスワード入力


変換器には、流量測定に影響する一部の機能の設定、調整を禁止できるよう、パスワード機能を設けてあります。制限がかかる機能については、前頁のメニュー構成表をご参照ください。

- ※パスワードは3桁の数字です。パスワードが'000'に設定されている場合、パスワード入力 画面は表示されません。パスワードが設定されている場合('000'以外が設定されている場 合)、正しいパスワードを入力してください。
- ・積算カウンタ操作の制限 スタート、ストップ操作のみ可能です。 (クリア操作はできません)

7. 6 封印仕様

封印仕様の場合、流量測定に影響する主要な機能の設定、調整が予め禁止されています。

・**封印マーク表示** 封印仕様の場合は、メイン表示部に下記のように封印を示すマークが表示されます。



・積算カウンタ操作の制限 スタート、ストップ操作のみ可能です。 (クリア操作はできません)

・ 設定、調整機能の制限

下記の太枠で囲んだ項目のみが変更・調整可能です(その他は参照のみとなります)。 ただしパスワード保護の対象となっている項目は、パスワード入力が一致した場合のみ 変更可能です。

ファンクション	1	2	3	4	5	6	7
A 検出器	励磁電流	呼口径	励磁 周波数	流れ方向	測定モードに戻る		
B 表示	表示 1	表示 2	カスタム 係数	カスタム 単位	測定モード に戻る		
C レンジ	レンジ タイプ	レンジ1	レンジ2	レンジ3	レンジ4	レンジ ヒステリシス	測定モード に戻る
D フィルター	ダンピング	変化率 制限	抑制時間	測定モードに戻る			
E ローカット	ローカット	表示ローカット設定	測定モード に戻る				
F ゼロ点	静水ゼロ 点調整	マニュアルセ゛ロ	測定モード に戻る				
G 電流出力	警報発生 時の出力	出力下限 設定	測定モード に戻る				
H ディジタル 出力	ディジタル 出力 1	ディジタル 出力 2	D01 警報 出力状態	D02警報出 力状態	測定モードに戻る		
I ディジタル 入力	ディジタル 入力	DI 制御 信号レベル	測定ŧ-ド に戻る				
J カウント/ハ゜ルス	カウント レート	パルス幅 設定モード	パルス幅	測定モード に戻る			
K プリセット	プリセット 出力値	プリセット 出力機能	測定ŧ-ド に戻る				
L 上下限警報	上限 警報設定	上限 警報値	下限 警報設定	下限 警報値	測定モード に戻る		
M 上上下下限	上上限 警報設定	上上限 警報値	下下限 警報設定	下下限 警報値	測定モード に戻る		
N 自己診断	流体抜け 警報	自己診断 有無	変換器 異常	測定モードに戻る			
O 固定出力	出力設定	固定電流 出力値	固定パルス 出力値	測定モードに戻る			
P その他	パスワード	液晶調整	スイッチ 位置	測定モードに戻る			
Q 通信	PR0F1BUS	MODBUS	測定モードに戻る				
R 校正	0%流量 校正	50%流量 校正	100%流量 校正	励磁電流 表示	測定モードに戻る		

注記:封印仕様の太枠で囲んだ以外の項目は、HART 通信による設定変更も受け付けません。 またパルス幅・パルス幅設定モード、校正モードへの切替は本体操作でのみ可能です。 (HART 通信による操作は受け付けません)

8. パラメータの設定

8.1 パラメータの設定項目

変換器に設定された各定数の確認/変更は、まず「7.3.2 設定・校正」に示した手順により、設定項目を選択してからおこないます。

設定モードは、下記の説明に従って設定をおこなってください。

項目	機能項目	表示例
8. 2. 2	励磁電流設定	EXC CUR
8. 2. 3	検出器呼口径	SIZE
8. 2. 4	励磁周波数	EXC FREQ
8. 2. 5	流れ方向設定	FLOW DIR
8. 2. 6	表示設定	DSPL1 / DSPL2
8. 2. 7	カスタム係数設定	CS VAL
8. 2. 8	カスタム単位設定	CS UNIT
		R TYPE,
8. 2. 9	スパン値(レンジ)	R1 (∼R4),
		R HYS
8. 2. 10	ダンピング定数	DAMPING
8. 2. 11	変化率制限、	LIM RATE / LIM TIME
	抑制時間	·
8. 2. 12	ローカット値	CUT VAL
8. 2. 13	表示ローカットの有無	DSPL SET
8. 2. 14	静水ゼロ点調整	ZERO ADJ
8. 2. 15	マニュアルゼロ調整	MANUAL
8. 2. 16	警報発生時の出力	ALM 4-20
8. 2. 17	出力下限設定	LOW LIM
8. 2. 18	ディジタル出力	DO1 FUNC, DO2 FUNC,
		DO1 STAT, DO2 STAT
8. 2. 19	ディジタル入力	DI FUNC, DET LVL
	カウントレート、	CNT RATE, PLS MODE,
8. 2. 20	パルス幅設定モード、	PLS WID
	パルス幅	
8. 2. 21	プリセットカウント値	PRST_VAL
8. 2. 22	プリセット出力状態	OUT MODE
	>+ □ □ #+ +□	H SET / H VAL
8. 2. 23	流量上下限警報、	L SET / L VAL
	流量上上下下限警報	HH SET / HH VAL
0.0.04	<u> </u>	LL SET / LL VAL
8. 2. 24	流体抜け警報	EMPTY
8. 2. 25	自己診断有無	SELF CHK
8. 2. 26	変換器異常	CONV ALM
8. 2. 27	固定出力	FIX SET, CUR VAL,
0 2 20	パフロード	PLS VAL
8. 2. 28 8. 2. 29	パスワード	PASSWORD LCD ADJ
	液晶調整	SW POSN
8. 2. 30	スイッチ位置設定	
8. 2. 31	通信設定	PROFIBUS / MODBUS

8.2 パラメータの確認/変更

8.2.1 メニュー構成選択画面

表示例



表示するメニュー構成を選択します。 選択した構成により展開されるメニュー内容については、

「7.4 設定・校正項目一覧表」を参照ください。

BASIC	基本パラメータのみを表示します。
DAGTO	その他パラメータ表示欄は何も表示されません。
DETAILED	すべてのパラメータを表示します。
	すべてのパラメータの閲覧のみが可能です。
PREVIEW	【 ▼
	スイッチで測定画面に戻ります。
ZERO ADJ	静水ゼロ調整画面に直接移行します。
ZERU ADU	「8.2.14項 静水ゼロ調整」を参照ください。
PLS SET	パルス出力設定モードに移行します。
FLO SEI	「Oパルス出力設定モード P.44」を参照ください。

8.2.2 励磁電流値

励磁電流値の確認/変更は次のようにおこないます。

励磁電流値は、**組み合わせる検出器で指定されている値**に 必ず合わせるようにしてください。 他の値に設定した場合、誤差の原因となります。

励磁電流値を 0.1900A から 0.2150A に変更する例

スイッチ操作	表示例	内 容
	A:DETECTOR 1 EXC CUR 2 STZE 3 EXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「EX CUR」 を選択します。
	ESC 4	
STEP1	0. 1900	現在設定されている励磁電流値(ここでは 0.1900A)が表示されます。
4	A	次に・かを押します。
	ESC 4	※ ESC を押すと、メニューに戻ります。
STEP2	EXC CUR	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▲ ▶ ↓ の3種)
4	0. 1900 A	同時に、カーソルが現れます。 (カーソルのある桁が反転表示となります) 次に ► を押します。
STEP3	0. 1 900	設定値変更可能状態継続。 ▶ を押し、カーソルを変更したい桁まで移動させます。(長押しで連続動作可能です)
	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	次に ◆ を押します。
STEP4	EXC CUR	設定値変更可能状態継続。
	0. 2 900 A	【▲ 」により、現在カーソルが位置する桁の数字がカウントアップします。(長押しで連続動作可能です)


- 4 - 18 //-	+ = 5	
スイッチ操作	表示例	内 容
STEP5	EXC CUR	この作業を繰り返し、0.2150Aに変更します。
)	0. 21 <mark>5</mark> 0 A	希望の値になったところで → を押して、 数値を仮設定します。
STEP6	EXC CUR	● を押すと、設定がOKかどうかの確認
		をするメッセージが表示されます。
	0. 2150	OKであれば OK を、設定をやり直す場合
		には「NO」を押します。
L	Α	Tela (NO) El Oa 7 °
	SET OK?	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
	ESC OK NO	画面を抜けます。
CTED7 (-END)	EXC CUR	「SET OK?」の状態で OK を押した時点で、
STEP7 (=END)	LAO OOK	
	0.0150	設定が確定します
	0. 2150	
0 K		次に ESC を押すと、メニュー画面に戻りま
	Α	す。 ✓ ✓ を押した場合には、0.2150A の状
		態から、電流値変更作業に入れます。
	ESC 4	

注記: <u>励磁電流値の設定可能範囲は、0.0000A~0.2500A</u>です。 0.2500A を超えて設定を行うと、エラーメッセージが表示され、 変更前の値に戻ります。


8.2.3 検出器呼口径

検出器呼口径の確認/変更は次のようにおこないます。

スイッチ操作	表示例	内 容
	A:DETECTOR 1 EXC CUR 2 SIZE 3 EXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「SIZE」 を選択します。
STEP1	SIZE	現在設定されている呼口径 (ここでは 50mm)が
4	50 mm	表示されます。 次に ↓ を押します。 ※ ESC を押すと、メニューに戻ります。
STEP2	SIZE 50 mm	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▼ ▲



注記1:検出器呼口径は下記に示すように循環表示します。



注記2:検出器呼口径の変更により、レンジ単位およびカウントレートは以下のように 強制的に設定されますので、必要により、それぞれのパラメータを再設定して ください。

レンジ単位	ſm/s]
カウントレート	口径変更によりカウントレートが設定可能範
	囲外になる場合、設定値を強制的にゼロにしま
	す。


注記3: 励磁周波数設定が検出器呼口径の変更後の設定値に適応できない場合があります。 口径変更後、励磁周波数が下表に示す設定値の場合、励磁周波数を強制的に変更 します。

設定口径(mm)	設定されている励磁周波数	励磁周波数の強制設定値
2.5~200		強制設定無し
250~450	24Hz	12Hz
500~900	12Hz, 24Hz	6Hz

8.2.4 励磁周波数

励磁周波数は、6Hz、12Hz、24Hzのいずれかを選択することができます。

励磁周波数値によって次のような特徴がありますので、適切な励磁周波数を選択してください。 (工場出荷時は 24Hz に設定されています。検出器の特性により、大きい周波数では励磁できな い場合があります。大きい周波数に設定し、指示値が変動した場合は、指示値が変動しない 周波数まで下げるようにしてください。)




ただし、組み合わせる検出器により、使用できる励磁周波数は以下の範囲となります。


組合せ検出器	呼口径	対応励磁周波数		波数
		6Hz	12Hz	24Hz
LF410, LF430, LF435 形	15~200mm	0	0	0
LF430 形	250~450mm	0	0	_
LF470 形	2.5∼6mm	0	0	0
LF490 形	25~100mm	0	0	0
LF450 形	500,600mm	0	_	

◎:工場出荷時の設定 ○:組合せ可


- :組合せ不可

励磁周波数を 24Hz から 12Hz に変更する例





注記:励磁周波数は下記に示すように循環表示します。




8.2.5 流れ方向設定

変換器では、流体の流れ方向を自由に設定することができます。

●流れ方向設定

選択項目	内 容
NORMAL	検出器に付けられた矢印の向きに流体が流れた場合を
	正流とします。
SWITCH	検出器に付けられた矢印と逆の向きに流体が流れた場
	合を正流とします。

スイッチ操作	表示例	内 容
	A:DETECTOR 1 EXC CUR 2 SIZE 3 FXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXII	設定項目選択の状態から、 「FLOW DIR」 を選択します。
STEP1	FLOW DIR	現在設定されている流れ方向 (ここでは
	NORMAL	NORMAL)が表示されます。
4		次に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ESC 4	※ ESC を押すと、メニューに戻ります。



8.2.6 表示設定

測定時に表示させる流量単位は、次の中から選択することができます。

流速単位	m/s	
流量単位	m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d	
	L/s, L/min, L/h, L/d	
	mL/s, mL/min, mL/h, mL/d	
体積流量	m³ 、 L 、 mL	
その他	% . COUNT . RANGE . GRAPH . CUSTOM	
積算流量値方向	正方向(FまたはB選択時)、	
	逆方向(RまたはB選択時)	
積算差流量	積算正方向と逆方向の差(積算流量値方向 D 選択時)	
積算サイクリック表示	正方向流量、逆方向流量、差流量それぞれを約5秒周	
	期で表示(積算流量値方向C選択時。変換器バージョ	
	ン V0102 以降で選択可能。)	

注記1:表示単位中の COUNT、RANGE、GRAPH、CUSTOM を選択した場合は

COUNT: 積算パルスカウント値(最大8桁)を表示します。

RANGE: 測定中のレンジ No. $(1\sim4)$ を表示します。 GPARH: 測定値の%値をバーグラフで表示します。

また、測定中のレンジ No. を表示します。

CUSTOM: m³/min にカスタム係数を乗算した結果を表示します。


詳細は「10.10 カスタム単位機能」をご参照ください。

注記2:GRAPH表示は、表示2画面でのみ選択できます。

注記3: HART 通信の単位設定は、HART 通信で行ってください。

表示設定は、表示1(DSPL1)/表示2(DSPL2)の2種類を設定することができます。

表示1設定を % から mL/s に変更する例




注記1:第1単位(体積、その他)の内容は、次のように循環します。



※GRAPHは、表示2設定時のみ選択できます。

注記2:第2単位(時間単位)の内容は、次のように循環します。



表示2単位は、設定項目にて DSPL2 を選択してください。

●表示桁設定方法

表示設定で、流速/流量(カスタム単位含む)を設定した場合、自動的に表示桁設定画面に移行します。


表示桁設定画面では、測定モードで表示する測定値の小数点以下表示桁を変更できます。

スイッチ操作	表示例	内 容
	1. 0	表示設定画面で流速/流量(カスタム単位含む) のいずれかを設定すると、自動的に表示桁設定 画面に移行します。
	m/s	この画面では、設定された測定値および単位が 表示されます。
		カーソルは表示桁設定項目欄に位置します。
STEP1	DIGIT1 1.00	■ または ● を押すと、表示桁設定が変わり、画面の測定値表示が追従します。
•	m/s	希望の設定にした状態で → を押して、 項目を仮設定します。
STEP2	DIGIT1 1.00	↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認 をするメッセージが表示されます。
4	m/s	O K であれば 0 K を、設定をやり直す場合には N 0 を押します。
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、設定をキャンセルして設定画面を抜けます。

注記:表示桁設定をせずにキャンセルした場合、表示桁は前回設定した内容が 適用されます。

表示桁設定画面では、前の画面(表示設定画面)で設定された表示項目に従って測定値が 画面に表示され、その値を見ながら、表示桁の設定を行います。

表示桁は、設定レンジ最大桁に対して、1/10、1/100、1/1000 の3段階で変更できます。 このため、設定レンジが1000以上の場合、小数点以下の表示はできません。 (本設定画面で操作しても、表示値には変化ありません。) 例えば、設定レンジが 10m/s のとき、表示桁に 1/100 を設定すると、測定値は小数点以下 1 桁までの表示になります。



同様に、設定レンジが 1m/s のとき、表示桁に 1/100 を設定すると、 測定値は小数点以下 2 桁までの表示になります。 表示桁未満は四捨五入されます。


注記:流速/流量/カスタム値の表示最大桁は7桁です。 測定値が7桁を超える場合、表示最大値でホールド表示されます。

●積算流量値方向の変更 積算流量値方向の変更は、次のように行います。

メイン表示設定を正方向固定積算表示 (F) から両方向 (B) に変更する例

/ 1 / 衣小政定を	上上月刊回足惧异衣小	(Γ) から凹力凹 (D) に変更する例
スイッチ操作	表示例	内 容
	DSPL1	設定項目選択の状態から、
	_	「DSPL1」
	m ³ F	を選択します。
		現在設定されている表示設定
		(ここでは m³ F)が表示されます。
		次に 🔃 귈 \rbrackを押します。
	ESC	
STEP1	DSPL1	下段のスイッチ名称表示が変わります。
		(▲
	m ³ F	
4		同時にカーソルが現れます。
STEP2	DSPL1	
		▼ でカーソルを第3単位(積算流量値方
	m ³ B	向)に移動し、 で積算方向を変更しま
	_	す。
		次に、 ◆ ・ を押して、表示単位を仮設定し
		ます。
STEP3 (=END)	DSPL1	
		←
	m³ B	をするメッセージが表示されます。
4		OKであれば OK を、設定をやり直す場合
	OFT OVO	には NO を押します。
	SET OK?	FCO 617 1 27 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	ESC O K N O	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
		画面を抜けます。

注記:第3単位(流量方向コード)の内容は、次のように循環します。



C(サイクリック)を選択すると、正方向流量、逆方向流量、差流量それぞれを約5秒周期で表示します(変換器バージョン V0102 以降で選択可能です)。

表示2設定は、設定項目にて DSPL2 を選択してください。

8.2.7 カスタム係数設定


表示設定やレンジ設定で、CUSTOMを選択した際に使用されるカスタム値の係数を設定します。カスタム係数には0以外の設定が可能です。

CUSTOM 設定時の表示値 = m³/min 単位での測定値 × カスタム係数 CUSTOM 設定時のレンジ値 = m³/min 単位でのレンジ値 × カスタム係数

注記:カスタム係数が適用されるのは、表示設定やレンジ設定でカスタムを選択した場合のみです。その他の瞬時流量 ("m/s"や"m³/min"などの単位)、積算流量などの表示値や、パルス出力には適用されません。 詳細は「10.10 カスタム単位機能」をご参照ください。

カスタム係数値を 1.00 から 2.25 に変更する例

スイッチ操作	表示例	内 容
	B:DISPLAY 1 DSPL1 2 DSPL2 3 CS VAL 4 CS UNIT 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「CS VAL」 を選択します。
	ESC 4	
STEP1	1. 00000	現在設定されているカスタム係数 (ここでは 1.00000)が表示されます。 次に
STEP2	CS VAL	
STEP2	1 . 00000	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▲



注記:カスタム係数の設定精度は5桁です。 このため、設定値によっては下記のようになります。


例)入力値「85713038」 → 設定確定後「85713040」

8.2.8 カスタム単位設定


表示設定やレンジ設定で CUSTOM を選択した際に表示されるカスタム値の単位を設定します。カスタム値の単位は、**7文字以内**で文字を自由に組み合わせて設定できます。

カスタム単位を AAA/BBB から XXX/7.7.7. に変更する例

フハブ A 手匠で AA	A/BBB カウ XXX/ZZZ に多	
スイッチ操作	表示例	内 容
	B:DISPLAY 1 DSPL1 2 DSPL2 3 GS VAL 4 CS UNIT 5 EXII	設定項目選択の状態から、 「CS UNIT」 を選択します。
	▼ ESC ↓	
STEP1	CS UNIT	現在設定されているカスタム単位 (ここでは AAA/BBB)が表示されます。
4	AAA/BBB	次に 4 を押します。
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4	
STEP2	CS UNIT	T
	AAA/BBB	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▼ ▲ ↓ の3種) 同時に、カーソルが現れます。
4		四吋に、 カー ノルかがれたます。
	↓	



注記:選択可能文字は、次のように循環します。



8.2.9 スパン値 (レンジ)

次の各定数を設定します。

- (1) レンジタイプ
- (2) スパン値の単位 (レンジ1でのみ変更できます)
- (3) スパン値
- (4) ヒステリシス

●レンジタイプ

レンジタイプを選択することにより、**多重レンジ**が使用できます。 **単レンジ、多重レンジ、正逆多重レンジの選択**をおこないます。

レンジタイプは、下表に示した5つの中から設定します。

選択項目(表示)	内 容
医八项目 (衣小)	Fi 台
SINGLE	単レンジ
4F-0R	単方向内部自動切換多重レンジ
2F-2R	両方向内部自動切換多重レンジ
EXT 2F-0R	単方向外部信号切換多重レンジ
EXT 2F-2R	両方向外部信号切換多重レンジ

●スパン値

実流量単位、および流速単位による設定ができます。

(1) 設定範囲

スパン値は流速換算で 0.1 m/s ~ 10 m/s の範囲で設定可能です。

この範囲を外れる設定をした場合は、上限あるいは下限オーバーにより、それぞれ

HIGH OVER SPEC (10 m/s を超える設定をした場合)

LOW OVER SPEC (0.1 m/s 未満の設定をした場合)

のエラーメッセージを表示します。設定をやりなおしてください。

(2) 多重レンジの制限

多重レンジを使用する場合、各レンジ値は、

単方向多重の場合:

レンジ1 > レンジ2 > レンジ3 > レンジ4

双方向多重の場合:

レンジ1 > レンジ2 レンジ3 > レンジ4

となるように設定して下さい。

この条件を外れる設定をした場合、 MULTI RNG ERROR

のエラーメッセージを表示します。設定をやりなおして下さい。

(3)カウントレート (パルスレート) への影響

カウントレート(パルスレート)を設定している場合、レンジ変更によって100%出力時のパルス出力が、出力可能範囲を超えることがあります。

この場合、レンジ値をすべて設定後に、

HIGH OVER CNT RATE あるいは LOW OVER CNT RATE のエラーメッセージを表示し、カウントレート(パルスレート)設定になります。 改めて「8.2.20 カウントレート、パルス幅設定モード、パルス幅」に従って、カウントレート(パルスレート)の設定をやりなおして下さい。

●スパン値の単位

スパン値の設定は、レンジ1でおこないます。

レンジ2~4の単位は、**自動的にレンジ1と同じ**になり、新たに設定をする必要はありません。

設定単位は、次の中から選択できます。

流速単位	m/s
流速単位	m³/s, m³/min, m³/h, m³/d L/s, L/min, L/h, L/d mL/s, mL/min, mL/h, mL/d
その他	カスタム単位

単位を変更した場合、スパン値の表示は、自動的に変更後の単位に基づいた値に換算表示されます。カスタム単位を選択した場合は、「8.2.7 カスタム係数設定」「8.2.8 カスタム単位設定」で設定した係数/単位に基づいた値に換算表示されます(変換器バージョン V0102 以降で選択可能です)。詳細は「10.10 カスタム単位機能」をご参照ください。

●レンジヒステリシス

レンジを切換える際の**不感帯幅**の設定をおこないます。 ヒステリシスは、**0~25**% の範囲で **0.1**% **毎**に設定できます。

ヒステリシスは内部自動切換多重レンジを選択したときのみ設定します。

●スパン値 (レンジ) 設定フロー スパン値 (レンジ) 設定のフローを以下に示します。



注記:レンジタイプを多重レンジに設定した場合、

強制的にレンジ1~ヒステリシスの設定画面が順に切り替わります。 途中で設定をキャンセルすると、それまでの設定内容も全てキャンセルされます。

各定数の確認/変更は以下のようにおこないます。

●各定数の確認

スイッチ操作	表示例	内 容
	C:RANGE 1 R TYPE 2 R1 3 R2 4 R3 5 R4 6 R HYS 7 EXIT	設定項目選択の状態から、 「R1」 を選択します。
	ESC 4	
₽	F1 5. 00000	現在設定されているレンジ1のスパン値が表示 されます。
	m/s	

スイッチ操作	表示例	内 容
ESC	C:RANGE 1 R TYPE 2 R1 3 R2 4 R3 5 R4 6 R HYS 7 EXIT	設定項目選択の状態に戻ります。
	ESC 4	

●レンジタイプの変更

スパン値を設定する前にレンジタイプを設定します。

レンジタイプを単レンジ (SINGLE) から

両方向内部信号切換多重レンジ (2F-2R) に変更する例

凹力问的部语方法	リ換多重レンジ(2F-2R) に変更する例
スイッチ操作	表示例	内 容
	C:RANGE 1 R TYPE 2 R1 3 R2 4 R3 5 R4 6 R HYS 7 EXIT	設定項目選択の状態から、 「R TYPE」 を選択します。
	ESC 4	
STEP1	R TYPE SINGLE	現在設定されているレンジタイプ (ここでは SINGLE)が表示されます。
4		次に を押します。
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC ←	
STEP2	R TYPE	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▼ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
L	4F-0R	同時に、カーソルが現れます。 (項目が反転表示となります)
		次に いずれかを押します。
STEP3	R TYPE	設定値変更可能状態継続。
	2F-2R	▼
	↓	
STEP4	R TYPE	この作業をおこない、2F-2R に変更します。
	2F-2R	希望の選択項目で ↓ を押して、項目を仮設定します。


スイッチ操作	表示例	内 容
STEP5 (=END)	R TYPE	↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認
	0F 0D	をするメッセージが表示されます。
	2F-2R	OKであれば 0K を、設定をやり直す場合
4		には NO を押します。
	SET OK?	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
	ESC OK NO	画面を抜けます。

●スパン値の変更


各レンジのスパン値を設定します。

第1レンジのスパン値を 2.0 m/s から 100 L/min に変更する例

	で 直で 2.0 111/3 7 7 9 1	00 L/IIIII に変更する例
スイッチ操作	表示例	内 容
STEP1	R1 2. 00000	設定項目選択の状態から、 「R1」 を選択します。 現在設定されている第1レンジのスパン値(こ
	m/s	こでは 2.00000m/s) が表示されます。 次に → を押します。
0.7500	ESC 4	
STEP2	R1 2. 00000 m/s	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。 (▲
STEP3	▲ ▶ ↓ R1	
	2. 00000	・ でカーソルを第 1 単位の桁まで移動します。
	II∕s ▲ ▶ ₄	
STEP4	R1 3. 93000 ■ /s	● で第1単位を変更します。 を押して、カーソルを時間単位の桁に移動します。
07505	A	
STEP5	R2 236. 000 L/min	● で時間単位を変更します。 を押して、カーソルをスパン値の桁に移動します。



注記:単位の内容は、それぞれ次のように循環します。



- ・第1単位「m」と第2単位「/min、/h、/d」の組合せはできません(m/s のみ)。
- ・CUSTOM (カスタム単位) の場合、時間単位は表示されません。
- ・CUSTOM (カスタム単位) は「8.2.8 カスタム単位設定」で設定した文字列が表示されます。先頭にはカスタム単位を示す識別文字「*」が表示されます。
- ・CUSTOM (カスタム単位) は変換器バージョン V0102 以降で選択可能です。

●ヒステリシスの変更

多重レンジ切り替え時のヒステリシスは、特に指定がない場合、工場出荷時は 3% (第1レンジ値に対する%) に設定してあります。

ヒステリシスを 3%から 5%に変更する例

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP1	R HYS	設定項目選択の状態から、 「R HYS」
	03. 0	を選択します。
	%	現在設定されているレンジヒステリシス値(こ こでは 3.0%) が表示されます。
	ESC 4	次に を押します。
STEP2	R HYS 03.0	下 <u>段のスイッチ名称表示</u> が変わります。 ((<u>▲</u>) <u>↓</u> の3種)
4	%	同時に、カーソルが現れます。

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP3	R HYS	で析を変更し、 で数値を変更
	O <u>5</u> . O	します。
	%	
STEP4 (=END)	R HYS	
	05. 0	■ を押すと、設定がOKかどうかの確認をするメッセージが表示されます。
4	%	O K であれば [0 K]を、設定をやり直す場合には N 0 を押します。
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

注記: 25.0%を超えて設定を行うと、HIGH OVER SPEC が表示され、 変更前の値に戻ります。改めて設定しなおしてください。

8.2.10 ダンピング定数 (時定数)

出力のふらつきを平均化する、ダンピングの定数を設定します。

(ダンピング定数が大きいほど、出力は平均化され、**ふらつきをおさえる**ことができますが、**応答性は遅くなります**。)

ダンピング定数は、0.0s, 0.5s, 1~60s (1s 毎) の設定が可能です。

注記: 0.0s に設定した場合は、ダンピング定数 0.1s 相当となります。

通常は、1s以上でご使用ください。

60s を超える設定は、強制的に 60s に変更されデータが書き込まれます。

ダンピング定数の確認/変更は、次のようにおこないます。

ダンピング定数を 2.0s から 10 s に変更する例

1 01 / 足数已	2.00 // 3.10 0 (1-000 //	
スイッチ操作	表示例	内 容
	D:FILTER_	設定項目選択の状態から、
	1 DAMPING	「DAMPING」
	Z LIM RATE	を選択します。
	3 LIM TIME	
	4 EXIT	
	ESC 4	
STEP1	DAMPING	現在設定されているダンピング定数(ここでは
		2.0S)が表示されます。
	02. 0	
		次に・一を押します。
	S	
	ESC 4	

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP2	DAMPING	
4	0 2. 0 S	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▲
	A	
STEP3	DAMPING	
	10.0	で桁を変更し、 で数値を変更 します。
	S	
STEP4 (=END)	DAMPING	
	10. 0	▲
4	S	O K であれば
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

8.2.11 変化率制限值、抑制時間

変化率制限は、流量信号に過大なノイズが含まれる場合に発生する変換器の流量信号出力の急激な変動を抑制する機能です。

変化率制限値(測定中レンジのスパンに対するパーセント値で設定) と抑制時間(秒単位で設定)を設定し、直前までの流量信号平均値に対し、流量信号サンプリング値が変化率制限値を超える場合、サンプリング値をリジェクトして変化率制限最大値を含めた平均値を出力します。

また、流量信号サンプリング値が同一方向に連続して変動抑制時間を超えて変化率許容範囲外になった場合、流量変動量とみなしてサンプリング値をそのまま出力します。

設定は、下記の範囲で可能です。

・変化率制限値: 0 ~ 30 % / 50 ms (0.1%毎) ・抑 制 時 間: 0 ~ 20 s (1s 毎)

注記:各設定値で、0 を設定した場合は、変化率制限機能は働きません。

●変換率制限値の変更

変化率制限値を 10.0% から 15.0% に変更する例

▼10年前改造と	10.0% % 5 10.0% (05	
スイッチ操作	表示例	内 容
	D:FILTER	設定項目選択の状態から、
	1 DAMPING	「LIM RATE」
	2 LIM RATE	を選択します。
	Z LIW IVAIL	で選択します。
	3 LIM_IIME	
	4 EXIT	
	ESC 4	
STEP1	LIM RATE	現在設定されている変化率制限値(ここでは
		10.0%)が表示されます。
	10.0	
	10.0	次に・かを押します。
L	Δ/	次に
	%	
	ESC 4	
STEP2	LIM RATE	
	<u> </u>	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。
	10.0	【 (
	L o. 0	同時に、カーソルが現れます。
4	0/	问时に、カーフルが現れます。
	%	
07500	I IM DATE	
STEP3	LIM RATE	
		[▶] で桁を変更し、[_▲] で数値を変更
	1 <mark>5</mark> . 0	します。
	_ M. ~	
	 %	
	70	
CTEDA (END)	LIM RATE	
STEP4 (=END)	LIM KAIE	() () () () () () () () () ()
	1	┃ ◢ を押すと、設定がOKかどうかの確認
	15. 0	<u></u>
		O K であれば 0 K を、設定をやり直す場合
L	l%	には「NO」を押します。
		ICIA IN U ZITUAYO
	SET OK?	F00 (17) 1 -7 -1 (1)
	ESC O K N O	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
	ESC OK NO	画面を抜けます。

注記:30.0%を超えて設定を行うと、HIGH OVER SPEC が表示され、 変更前の値に戻ります。改めて設定しなおしてください。

8.2.12 ローカット値

ローカットとは、流量が 0% 付近に設定したローカット値以下になった場合、 電流出力を強制的に 0% に固定する機能です。

ローカット値は、0~10%まで 0.1%毎に設定できます。

ローカット値の確認/変更は、次のようにおこないます。

ローカット値を 1.0%から 3.0%に変更する例

	Jn/Jn O 3. Uniに変更する	
スイッチ操作	表示例	内容
	1 CUT VAL 2 DSPL SET 3 EXIT	設定項目選択の状態から、 「CUT VAL」 を選択します。
STEP1	CUT VAL	現在設定されているローカット値(ここでは
4	01.0	01.0%) が表示されます。 次に 4 を押します。
0.7500	ESC 4	
STEP2	01.0	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▲
4	% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
STEP3	O3. 0	● で析を変更し、 ● で数値を変更 します。
STEP4 (=END)	CUT VAL	
4	03.0	◆ を押すと、設定がOKかどうかの確認をするメッセージが表示されます。 OKであれば OK を、設定をやり直す場合には NO を押します。
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

注記:10.0%を超えて設定を行うと、HIGH OVER SPEC が表示され、変更前の値に戻ります。改めて設定しなおしてください。

8.2.12 表示ローカットの設定

「8.2.12 ローカット設定」をおこなった場合に、ローカット処理を表示値に反映させるかどうかを設定する機能です。

表示ローカット設定は、下表に示した中から選択します。

●表示ローカット設定機能

選択項目	表示値
LINEAR	表示値はローカット処理されません。
LOW CUT	表示値はローカット処理されます。

例えば、ローカット値を10%に設定し、検出器からの入力指示値が5%の場合、表示ローカットの設定によって、表示値は以下のようになります。

表示ローカット	表示値
LINEAR	5. 0%
LOW CUT	0.0%

表示ローカットの確認/変更は次のようにおこないます。

設定をLINEAR から LOW CUT に変更する例

成化をEment から Eon oot に変文 y S が			
スイッチ操作	表示例	内 容	
	E:LOW CUT	設定項目選択の状態から、	
	1 CUT VAL	「DSPL_SET」	
	2 DSPL SET	を選択します。	
	3 EXII	EZINOS 7 º	
	O LATI		
	ESC 4		
STEP1	DSPL SET	現在設定されている設定値(ここでは LINEAR)	
		が表示されます。	
	LINEAR		
		次に・一を押します。	
4		211 201 70	
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。	
	ESC 4		
STEP2	DSPL SET	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。	
		(【 ▼ 】 (▲ 】 (↓) の3種)	
	LINEAR	同時に、カーソルが現れます。	
L		(項目が反転表示となります)	
		カー・サー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー・ナー	
		次に いずれかを押します。	
STEP3	DSPL SET	<u>設定値変更可能</u> 状態継続。	
		【 ▼ 】 ▲ スイッチいずれかを押すと、	
	LOW CUT	選択項目が切り替わります。	
		▲ : 選択項目カウントアップ	
		▼ :選択項目カウントダウン	
		希望の選択項目で → を押して、項目を仮	
		設定します。	
		IX.C 0 6 7 0	

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP4 (=END)	DSPL SET	↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認
4	LOW CUT	をするメッセージが表示されます。 O K であれば O K を、設定をやり直す場合 には N O を押します。
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

注記:通信で変換器から送信される測定値は、**表示ローカット処理後の データ**となります。

8.2.14 静水ゼロ調整

ゼロ点の調整は、検出器測定管内の流体を完全に静止させた状態で行います。

スイッチ操作	表示例	内 容
	1 ZERO ADJ 2 MANUAL 3 EXIT	設定項目選択の状態から、 「ZERO ADJ」 を選択します。
STEP1	ZERO ADJ	現在の流量測定値が表示されます。
	1. 2	次に ◢ を <u>長押し</u> します。
4	%	※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4	
STEP2	ADJ READY 1.2	タイトル表示が ADJ READY に変わり、調整待ち 状態になります。
単 長押し	%	NOを押すと前画面に戻ります。
	0 K N 0	
STEP3	NOW ZERO ADJUSTING	0 K を押すとゼロ点調整が実行されます。
0 K		
STEP4 (=END)	ZERO ADJ 0. 0	数秒後、ゼロ点調整が完了し、調整後の流量測定値が表示されます。 ESC を押すとメニューに戻ります。
	% ESC ←	

注記1:静水ゼロ点調整を実行する場合は、 **◆ を長押し**してください。

注記2:静水ゼロ点調整は、流量値が±1.25 m/s の範囲内にある場合のみ調整可能です。

注記3: **ADJUST READY** 表示の状態から調整をキャンセルする場合は、**N0** を押して下さい。流量測定値表示状態に戻ります。

8.2.15 マニュアルゼロ調整

この機能は、プロセスを停止せずに、他のプロセス値との比較によって**簡易的にゼロ調整**をおこなうものです。

静水状態で「8.2.14 静水ゼロ調整」が実行可能な場合は、設定する必要はありません。

●マニュアルゼロ調整値の変更 調整値は、次の式により求めます。

調整値(%) = {(実際の流量) - (変換器の測定値)}

*変換器の設定レンジ(レンジ1)に対する%で計算してください。 (以下の例をご参照ください)

(例)

	流量値	設定スパンに対する%
他のプロセス値から 求めた実際の流量	10.0 m³∕min	50.0 %
変換器の測定値	10.5 m³∕min	52.5 %
マニュアルゼロ調整値		-2.5 %

(マニュアルゼロ調整値を-2.5%に設定すると、

変換器の出力が -2.5 %シフトし、50.0 % の出力が得られるようになります。)

マニュアルゼロ調整値を+1.0%から -2.5%に変更する例

マーユノルとロ		
スイッチ操作	表示例	内 容
	F:ZERO 1 ZFRO ADJ 2 MANUAL 3 EXTI	設定項目選択の状態から、 「MANUAL」 を選択します。
	▼ ESC ←	
STEP1	#001. 0 %	現在設定されているマニュアルゼロ値(ここでは+1.0%)が表示されます。 次に 4 を押します。
STEP2	ESC 4	
4 J	±001.0	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▲

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP3	MANUAL	
	-002 . 5	● で析を変更し、 で符号および 数値を変更します。
	%	
STEP4 (=END)	MANUAL	
	-002. 5	● ◆ ● を押すと、設定がOKかどうかの確認をするメッセージが表示されます。
4	%	O K であれば
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

注記:マニュアルゼロ調整値は、±1 m/s 相当(最大レンジ 10 m/s の±10 %)の範囲で設定可能です。この範囲を外れる設定をおこなった場合、HIGH OVER SPEC あるいは LOW OVER SPEC のエラーメッセージが表示されます。改めて設定をやりなおしてください。

また、静水状態で静水ゼロ調整をおこなうことにより、マニュアルゼロ調整値は**自動的 にクリアされ、**0.0%にリセットされます。

8.2.16 警報発生時の電流出力値の設定

警報発生時の電流出力値設定とは、**自己診断機能による警報発生した場合、 電流出力を選択した値に固定させる機能です**。

警報発生時の電流出力値設定は、下表に示した中から選択します。

●警報発生時の電流出力値設定機能

選択項目	警報発生時の電流出力値	
UNDER 3mA	3.0mA 以下	
4mA	4. OmA	
HOLD	現状出力固定	
OVER 24mA	24.0mA以上	

警報発生時の電流出力値の確認/変更は次のようにおこないます。 設定を UNDER 3mA から 4mA に変更する例

pt/22 010211 011111 / 3 11111 / - 200 / 3 / 1		
スイッチ操作	表示例	内 容
	G:4-20mA 1 ALM 4-20 2 LUW LIM 3 EXIT	設定項目選択の状態から、 「ALM 4-20」 を選択します。
	ESC 4	

	1	
スイッチ操作	表示例	内 容
STEP1	ALM 4-20	現在設定されている設定値
		(ここではUNDER 3mA)が表示されます。
	UNDER 3mA	
	ONDER ONA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[4]		次に を押します。
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC	
STEP2	ALM 4-20	下段のスイッチ名称表示が変わります。
		(
	UNDER 3mA	同時に、カーソルが現れます。
	ONDER OMA	(項目が反転表示となります)
L		(項目が及私及がとなりより)
		次に ▼ ▲ いずれかを押します。
STEP3	ALM 4-20	設定値変更可能状態継続。
O I E I O		▼
	4mA	選択項目が切り替わります。
	- Fillia	
		選択項目カウントアップ
		■ 選択項目カウントダウン
		希望の選択項目で
		設定します。
STEP4 (=END)	ALM 4-20	■ を押すと、設定がOKかどうかの確認
SILF4 (-LIND)	\\Lin \(\tau \)	全
	4mA	
	4111/4	O K であれば 0 K を、設定をやり直す場合
₽		には NO を押します。
	0	
	SET OK?	
		画面を抜けます。
	ESC OK NO	

8.2.17 出力下限の設定

変換器の電流出力下限値を設定します。 出力下限設定は、下表に示した中から選択します。

●出力下限設定機能

選択項目	出力下限
4. OmA	4.0mA(0%)まで出力されます。
3. 2mA	3.2mA(-5%)まで出力されます。
2. 4mA	2.4mA(-10%)まで出力されます。

注記: 「8.2.12 ローカット設定」を 0%以外にしている場合は、出力下限の設定内容にかかわらず、出力下限値は 4.0mA 固定となります。

出力下限の確認/変更は次のようにおこないます。

設定を 4.0mA から 2.4mA に変更する例

スイッチ操作	表示例	内 容
ハコフノ床IF	G:4-20mA	谷 谷 日本
	1 ALM 4-20	放足項目選択の状態から、 「LOW LIM」
	2 LOW LIM	'LOW LIM] を選択します。
	3 EXII	を選択しまり。
	3 EATT	
	ESC 4	
OTED1	LOW LIM	 現在設定されている設定値
STEP1	LOW LIM	現任政定されている政定値 (ここでは 4.0mA)が表示されます。
	4. OmA	(ここでは 4. UIIIA <i>) か</i> 衣示されまり。
	4. OIIIA	次に ◢ を押します。
4		XI- (4) 27 TO X 9 .
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4	
STEP2	LOW LIM	下段のスイッチ名称表示が変わります。
0.2.2		(▼ ▲ → の3種)
	4. OmA	同時に、カーソルが現れます。
4		(項目が反転表示となります)
		次に ▼ ▲ 」いずれかを押します。
STEP3	LOW LIM	<u>設定値変更可能</u> 状態継続。
		│
	2. 4mA	選択項目が切り替わります。
		│
		選択項目カウントダウン
		希望の選択項目で
		設定します。
STEP4 (=END)	LOW LIM	↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認
		をするメッセー <u>ジが表</u> 示されます。
	2. 4mA	O K であれば 0 K を、設定をやり直す場合
4		には NO を押します。
	CET OVO	F00 + m + 1 = n + + . > 1= n +
	SET OK?	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
	ESC OK NO	画面を抜けます。

8.2.18 ディジタル出力

ディジタル出力機能の選択をおこないます。

ディジタル出力機能は、次表に示した中から選択します。

なお、ディジタル出力機能の詳細については、「10.機能説明」をご参照ください。

●ディジタル出力機能

選択項目	ディジタル出力機能	
NO USE	非使用	
H ALM	上限警報出力	
L ALM	下限警報出力	
HH ALM	上上限警報出力	
LL ALM	下下限警報出力	
EMPTY ALM	流体抜け警報出力	
RNG SIG1	レンジ出力 No.1	
RNG SIG2	レンジ出力 No. 2	
PRESET C	プリセットカウンタ出力	
CONV ALM	変換器異常警報出力	
PLS OUT	パルス出力	
PLS FRD	正方向固定パルス出力	
PLS REV	逆方向固定パルス出力	
MRH ALM	多重レンジ上限警報出力	
MRL ALM	多重レンジ下限警報出力	

注記:レンジタイプに正逆多重レンジを設定している場合は、 パルス出力 (PLS OUT) を選択すると、正逆両方向のパルスを出力します。 レンジタイプ設定方法は、「8. 2. 9 スパン値 (レンジ)」をご参照ください。


●ディジタル出力状態(警報出力設定時のみ)

選択項目	警報出力動作	
NormCLOSE	通常:接点閉 警報時:接点開	
NormOPEN	通常:接点開 警報時:接点閉	

●ディジタル出力機能の変更

ディジタル出力1の機能を上限警報出力(H ALM) から下限警報出力(L ALM) に変更する例

スイッチ操作	表示例	内 容
ハ I フ J J J I F I F	H:D0 1 D01 FUNC 2 D02 FUNC 3 D01 STAT 4 D02 STAT 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「DO1 FUNC」 を選択します。
STEP1	DO1 FUNC	現在設定されている設定値
	H ALM	(ここでは H ALM) が表示されます。 次に ↓ を押します。
4		次に
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4J	



8.2.19 ディジタル入力

ディジタル入力機能の選択をおこないます。 ディジタル入力機能は、下表に示した中から選択します。 ディジタル入力機能の詳細については、「10.機能説明」をご参照ください。

●ディジタル入力機能

選択項目	ディジタル入力機能
NO USE	非使用
CNT ST/SP	積算カウンタ START/STOP
CNT RS/ST	積算カウンタ RESET/START
RNG SW	レンジ外部信号切換スイッチ
ZERO ADJ	静水ゼロ調整スタート
FIX OUT	固定出力モードコントロール

●ディジタル入力制御信号

ディジタル入力による積算カウンタ、パルス出力制御を行う場合の制御信号のレベルを 以下のように選択します。

(ディジタル入力機能を積算カウンタ制御入力設定時のみ)

選択項目	ディジタル入力機能設定	積算カウンタ制御信号
L LEVEL	CNT ST/SP (積算カウンタ START/STOP)	H 信号:積算 STOP L 信号:積算 START
	CNT RS/ST (積算カウンタ RESET/START)	H 信号:積算 START L 信号:積算 RESET
U 1 EVEI	CNT ST/SP (積算カウンタ START/STOP)	H 信号:積算 START L 信号:積算 STOP
H LEVEL	CNT RS/ST (積算カウンタ RESET/START)	H 信号:積算 RESET L 信号:積算 START

●ディジタル入力機能の変更

ディジタル入力の機能を非使用(NO USE)から積算カウンタ START/STOP (CNT ST/SP)に変更する例

変更する例		
スイッチ操作	表示例	内 容
	<u> 1 : D </u>	設定項目選択の状態から、
	1 DI FUNC	「DI FUNC」
	2 DET LVL	を選択します。
	3 EXIT	
	▼ ESC ←	
STEP1	DI FUNC	現在設定されている設定値
		(ここではNO USE)が表示されます。
	NO USE	
4		次に 📲 を押します。
		▼ [20] ### / - /- = /- = /-
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4	
STEP2	DI FUNC	下段のスイ <u>ッチ名称表示が変わります。</u>
		(【 ▼ 】 ▲ 】 ● の3種)
	NO USE	同時に、カーソルが現れます。
4		(項目が反転表示となります)
		次に ▼ ▲ いずれかを押します。
STEP3	DI FUNC	<u>設定値変更可能状</u> 態継続。
		スイッチいずれかを押すと、
	CNT ST/SP	選択項目が切り替わります。
		:選択項目カウントアップ
		▼ :選択項目カウントダウン
		希望の選択項目で 🛛 📣 🕽を押して、項目を仮
		設定します。

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP4 (=END)	DI FUNC	↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認
4	CNT ST/SP	をするメッセージが表示されます。 O K であれば O K を、設定をやり直す場合 には N O を押します。
	SET OK? ESC O K N O	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

8.2.20 カウントレート (パルスレート)、パルス幅設定モード、パルス幅

積算カウント出力をする場合の、**1カウント**(パルス)当りの量(カウントレート)および、外部へ積算パルスを出力する場合のパルス幅を設定します。

積算カウント出力は表示設定に影響されませんが、動作状態の確認のため、表示1設定 または表示2設定に積算表示を設定することを推奨します。

●カウントレートは、100%出力時のパルス出力が

3.6 ~ 36000000 パルス/h (0.001~10000 パルス/s)

の範囲になるように設定してください。この範囲を外れた設定をおこなった場合、HIGH OVER CNT RATE あるいは LOW OVER CNT RATE のエラーメッセージを表示し、変更前の値に戻ります。

注記:カウントレート設定範囲

例) レンジ:360m³/h (0.1m³/s) の場合

最小値:36000000パルス/hに対応して、

 $360 \,(\text{m}^3/\text{h}) / 36000000 \,(\text{n}^\circ \,\text{M}\text{J/h}) = 0.00001 \,\text{m}^3$

=0.01 L(況)となります。

最大値: 3.6 パルス/h に対応して、

 $360 (m^3/h)/3.6 (n^3/h) = 100m^3$ となります。

- ●パルス幅は、0.3ms ~ 500ms の範囲に設定して下さい。 500ms を超えて設定をおこなった場合、強制的に 500ms に変更されます。
- ●パルス幅は、100 % 出力時パルス周期の 40%以下 で設定してください。 この制限を超えて設定をおこなった場合、前項にかかわらず HIGH OVER SPEC

のエラーメッセージを表示し、変更前の値に戻ります。

パルス幅を 0 と設定した場合は、100 % 出力時パルス周期の 40% に自動的に設定されます。 この場合、パルス幅設定モードは MANUAL のままですが、計算結果が 100ms を超える場合は、 強制的に 100ms が設定されます。 ●パルス幅設定モードは、AUTO / MANUAL から選択できます。 設定により、パルス幅の設定値が下表のように異なります。

選択項目	設定されるパルス幅値
AUT0	カウントレート設定後、パルス幅は 100%出力時パルス周期 の 40%に自動的に設定されます。
MANUAL	カウントレートを設定しても、パルス幅は変更されません。 *ただし、カウントレート設定の結果、パルス幅が設定範囲 外となった場合、カウントレート設定後自動的にパルス幅 設定画面に切り替わります。

注記:カウントレートが 1000 (n° ルス/s) を超える場合、 パルス幅設定モードは AUTO モードのみとなり、マニュアル設定はできません。

●パルス幅設定範囲例

例1 レンジ:360m³/h (1m³/s) カウントレート:0.0001m³ の場合

パルスレートは $360 \, (\text{m}^3/\text{h}) / 0.0001 \, (\text{m}^3) = 36000000^\circ \, \text{ルス/h}$ $(1000 \, \text{n}^\circ \, \text{μλ/s}) \, \text{ですので}$ フルスケール周期は、 $1 \, \text{ms}$ 従って、パルス幅は $1 \, \text{ms} \times 40 \, \text{ms} = 0.4 \, \text{ms} \, \text{のみ設定可能です}$ 。

例 2 レンジ:360m³/h (1m³/s) カウントレート:100m³ の場合 パルスレートは360(m³/h)/ 100(m³)=3.6パルス/h (0.001パルス/s)ですので フルスケール周期は、1000000ms。

従って、パルス幅 1000000ms×40%=400000ms となりますが、 最大値は500ms ですので、**500ms となります**。

例3 レンジ:360m³/h (1m³/s) カウントレート:0.1m³ で パルス幅 0ms と設定した場合

> パルスレートは 360 (m³/h) / 0.1 (m³) = 3600 パ ルス/h (1パ ルス/s) ですので フルスケール周期は、1000ms。 従って、パルス幅 1000ms の 40%=400ms となりますが、 自動設定の場合、最大値は 100ms ですので、 100ms となります。


カウントレートの確認/変更は、次のようにおこないます。

カウントレートを 0.01m³から 0.9 L に変更する例

フノッチ場が	± = /ы	中家
スイッチ操作	表示例	内容
STEP1	CNT RATE	現在設定されているカウントレート(ここでは
		0.01m³)が表示されます。
	0. 01000	
	0.01000	次に・かを押します。
	3	スに * であり。
	m ³	
	[ESC] [🗗]	
OTEDO	CNT RATE	
STEP2	CNI KATE	
	P	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。
	0. 01000	(【▲ 】 ▶ 】 ↓ ↓ ∫ の3種)
	_	同時に、カーソルが現れます。
4	m ³	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	""	
STEP3	CNT RATE	
SILFS	ON WIL	で桁を変更し、▲ で単位を
	10 0000	
	10. 0000	m³からLに変更します。
	_	
	_	
STEP4	CNT RATE	
	_	│ ▶ │で桁を変更し、 ▲ │で数値を変更
	0. 90000	します。
	0. 2000	
	1	
	L	
STEP4 (=END)	CNT RATE	
SIEF4 (-END)	OHI IMIL	ま畑ナト 乳ウギヘンかじょかのかっ
	0.00000	│ ↓ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
	0. 90000	をするメッセージが表示されます。
4		O K で <u>あれば</u>
	L	には NOを押します。
	SET OK?	
		ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
	ESC OK NO	
		画面を抜けます。

パルス幅設定モード、パルス幅を設定する場合は、下記の項目を選択します。

パルス幅設定モード PLS MODE パルス幅 PLS WID 注記1:カウントレートの単位表示は、次のように循環します。



注記2:カウントレート設定後、下記の条件により関連パラメータが自動設定されます。

(1) パルス幅

パルス幅設定モードが **AUTO** の場合: パルス幅はカウントレートの値により自動設定されます。

パルス幅設定モードが MANUAL の場合: カウントレート設定後、パルス幅が設定範囲外の場合は、 パルス幅設定画面に自動的に切り替わります。

(2) ディジタル出力1 (DO1)

カウントレートを $0 \rightarrow 0$ 以外に設定した場合、 ディジタル出力1設定が 非使用 (NO USE) の場合に限り、 ディジタル出力1設定が自動的にパルス出力 (PLS OUT) に設定されます。

注記3:カウントレートと積算カウンタ動作の関係

積算カウンタ動作中にカウントレートを 0 (ゼロ) に設定
↓

積算カウンタは強制停止します
↓
カウントレートを 0 (ゼロ) 以外に設定
↓

積算カウンタは動作を再開します。

*カウントレートを 0 (ゼロ) 以外から、他の値に変更した場合、 積算カウンタの動作は不変です。

注記4:パルス幅設定モードをMANUALに設定すると、自動的にパルス幅設定画面に移行します。

8.2.21 プリセットカウント値

プリセットカウンタのプリセット値を設定します。 プリセットカウント値は 0~9999999 の範囲で設定可能です。

プリセットカウンタは表示設定に影響されませんが、動作状態の確認のため 表示1設定または表示2設定に積算表示を設定することを推奨します。

*プリセット出力機能の選択が可能です。 詳細は「8.2.22 プリセット出力機能」をご参照ください。

注記:プリセットカウンタは、正流方向に対してのみ働きます。

プリセットカウント値の確認/変更は、次のようにおこないます。

プリセットカウント値を 500(カウント) から 1000(カウント) に変更する例

スイッチ操作	表示例	内 容
	K:PRESET C	設定項目選択の状態から、
	1 PRST VAL	「PRST VAL」
	2 	を選択します。
	3 EXIT	
	ESC 4	
2777		
STEP1	PRST VAL	現在設定されているプリセットカウント値
	00000500	(ここでは500)が表示されます。
	00000000	<i>\tau_1-\left(\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots</i>
		次に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ESC 4	
STEP2	PRST_VAL	
	A	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。
	0000500	(▲ ▶ ↓ ↓ の3種)
4		同時に、カーソルが現れます。
-		
STEP3	PRST VAL	
0.2.0		で析を変更し、 で数値を変更し、 で数値を変更
	00001000	します。
	_	

スイッチ操作	表示例	内 容
STEP4 (=END)	PRST_VAL	
4	00001000	■ を押すと、設定がOKかどうかの確認をするメッセージが表示されます。 OKであれば OK を、設定をやり直す場合
	SET OK? ESC OK NO	には NO を押します。 ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

8.2.22 プリセット出力機能設定

プリセットカウンタが予め設定してあるプリセット値に達したときの出力機能を設定します。 出力機能は、下表に示した中から選択します。

●プリセット出力機能


選択項目	プリセット出力機能
HOLD	出力レベル保持
50ms PLS	パルス幅 50ms のワンショットパルス出力
500ms PLS	パルス幅 500ms のワンショットパルス出力

注記: プリセット出力機能を「50ms PLS」または「500ms PLS」に設定した場合、 プリセットカウント値は、1、2、5、25、125×10ⁿになるよう設定してください。 (条件に合わない値を設定した場合、積算カウンタがオーバーフローした時の プリセット出力タイミングがずれることがあります。)

プリセット出力状態の確認/変更は以下のようにおこないます。

プリセット出力機能を出力状態保持(HOLD) からパルス幅 50ms の ワンショットパルス出力(50ms PLS) に変更する例

2 3 3 7 1 1 7 7 7	·田/J (Oolilo TEO) (C交	2, 201
スイッチ操作	表示例	内 容
	K:PRESET C 1 PRST VAI 2 OUT MODE 3 EXTI	設定項目選択の状態から、 「OUT MODE」 を選択します。
OTEDA	ESC 4	78 +
STEP1	OUT MODE	現在設定されている設定値
	HOLD	(ここでは HOLD) が表示されます。
4		次に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ESC 4	※ <u>ESC</u>]を押すとメニューに戻ります。



8.2.23 流量上下限警報、流量上上下下限警報設定

警報を発生する流量の上下限、上上下下限を、**設定最大レンジのスパン流量に対する%値**で 設定します。


流量上下限警報値、流量上上下下限警報は

-10% ~110% (レンジ1に対する比率)の範囲で、0.1%単位で設定可能です。

●上下限警報有無の変更

上限警報設定を OFF から ON に設定する例


スイッチ操作	表示例	内 容
	L:H/L ALM1 2 H VAL 3 L SET 4 L VAL 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「H SET」 を選択します。
	ESC 4	
STEP1	H SET	現在設定されている設定値
	0FF	(ここでは 0FF) が表示されます。
4		次に 4 き押します。
	ESC 4J	※ ESC を押すとメニューに戻ります。



●上下限警報値の変更

上限警報値を+105%から+103%に設定する例

スイッチ操作	表示例	内 容
7 1 2 7 3 1	L:H/L ALM1 1 H SET 2 H VAL 3 L SET 4 L VAL 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「H VAL」 を選択します。
STEP1	H VAL +105. 0	現在設定されている上限警報値 (ここでは+105%)が表示されます。 次に 4 を押します。
STEP2	H VAL 105.0 %	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。 (▲ ▶ ↓



注記: -10%以下、あるいは+110%以上の設定をおこなうと、

LOW OVER SREC あるいは HIGH OVER SPEC が表示され、変更前の値に戻ります。 改めて設定しなおしてください。

8.2.24 流体抜け警報設定

測定管内部にある流体が抜けたことを知らせる警報出力の有無を設定します。 警報出力有りの設定時、流体が抜けると EMPTY ALARM を表示します。

●流体抜け警報設定

選択項目		内容
0FF	流体抜け警報無	
NORMAL	流体抜け警報有	検知感度低
SENS	流体抜け警報有	検知感度中
SENS-HI	流体抜け警報有	検知感度高

流体抜け警報有に設定する場合は、通常、NORMAL(検知感度低)に設定してください。 測定流体や配管状態などにより、流体抜けが検知困難な場合のみ、検知感度を SENS または SENS-HI にしてください。

●流体抜け警報の変更

警報設定を OFF から SENS-HI に設定する例

スイッチ操作	表示例	内 容
	N:SELF CHK LEMPTY 2 SELF CHK 3 CONV ALM 4 EXIT	設定項目選択の状態から、 「EMPTY」 を選択します。
	▼ ESC →	

- /	+ - 151	
スイッチ操作	表示例	内 容
STEP1	EMPTY	現在設定されている設定値
		(ここではOFF)が表示されます。
	OFF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	01 1	<i>y</i> n/-
		次に を押します。
		※ ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4	
CTEDO	EMPTY	ていのフィッチタガまニが亦わります
STEP2	LMITI	下段のスイッチ名称表示が変わります。
		(_ ▼ の3種)
	OFF	同時に、カーソルが現れます。
4		(項目が反転表示となります)
—		
		次に いずれかを押します。
		火に
STEP3	EMPTY	設定値変更可能状態継続。
OTELO		▼
	SENS-HI	選択項目が切り替わります。
	SENS-III	
		: 選択項目カウントアップ
		│ ▼ │:選択項目カウントダウン
		希望の選択項目で 4 を押して、項目を仮
		設定します。
OTED (FUD)	EUDTV	
STEP4 (=END)	EMPTY	┃ ◢ を押すと、設定がOKかどうかの確認
		をするメッセ <u>ージが表</u> 示されます。
	SENS-HI	OKであれば ◯ O K ∫を、設定をやり直す場合 │
		には NO を押します。
4		1-13.
	CET OVO	
	SET OK?	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
		画面を抜けます。
	ESC OK NO	
	I .	

8.2.25 自己診断有無設定

自己診断機能の有効/無効を設定します。 自己診断機能を無効にすると、以下に示す異常が変換器に発生しても、 エラーメッセージが表示されません。


- · ROM 異常発生
- · RAM 異常発生
- ・固有パラメータ異常発生
- ・励磁線未接続または断線発生
- · 励磁回路異常発生
- · ADC 回路異常発生
- ・ 積算データ破壊発生

選択項目	内容
0FF	自己診断機能を無効にします
ON	自己診断機能を有効にします

有効にした際のエラーメッセージは、測定値表示2画面に表示されます。 この場合、異常が解消されない限り、表示2画面に指定した測定項目は確認できません。

●自己診断機能の変更

自己診断設定を OFF から ON に設定する例



8.2.26 変換器異常

ディジタル出力を「異常警報出力(CONV ALM)」に設定すると、変換器の自己診断機能により何らかの異常を検知した場合に、ディジタル信号が出力されます。

この際、異常警報出力の対象に、流体抜け警報を含むか、含まないかを設定します。

選択項目	内容
CONV ONLY	異常警報出力に流体抜け警報を含みません
WITH EMP	異常警報出力に流体抜け警報を含みます

その他対象となる異常については、「8.2.25 自己診断有無設定」を参照ください。

●警報出力プリセット機能の変更

警報出力プリセット機能設定を WITH EMP から CONV ONLY に設定する例

		IF N ⁴ り CUNV CINLI に改定りる例
スイッチ操作	表示例	内 容
	N:SELF CHK 1 EMPTY 2 SELF CHK 3 CONV ALM 4 EXII	設定項目選択の状態から、 「CONV ALM」 を選択します。
0.7504	ESC 4	TR + FR. 다 나 나 나 가 기 FR. 다
STEP1	WITH EMP	現在設定されている設定値 (ここではWITH EMP)が表示されます。
4		次に・かを押します。
	ESC 4	※ [ESC]を押すとメニューに戻ります。
STEP2	WITH EMP	下 <u>段のスイッチ名</u> 称表示が変わります。 (▼ <u>▲</u> 03種) 同時に、カーソルが現れます。 (項目が反転表示となります)
	▲	次に いずれかを押します。
STEP3	CONV ALM CONV ONLY	設定値変更可能状態継続。 ▼
STEP4 (=END)	CONV ALM CONV ONLY	↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認 をするメッセージが表示されます。 OKであれば OK を、設定をやり直す場合 には NO を押します。
L	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

8.2.27 固定出力

固定出力は、流量信号と無関係に、電流出力、パルス出力を一定値で出力させる機能です。 (ただし、固定パルス出力は、ディジタル出力1または2 をパルス出力に設定している場合の み出力可能です。ディジタル出力2からは、固定パルス出力値が100pps以下の場合のみ出力 可能です)

固定出力は次の設定が可能です。(電流、パルスは同時に設定・出力できます)

・固定電流出力 : 2.4 ~ 24 mA (0.1 mA 単位で設定できます)

・固定パルス出力: 0 ~ 10000 pps (1 pps 単位で設定できます)

固定出力を ON した場合、測定モードは表示 2 画面が固定出力用表示になります。

固定出力 ON 時の動作

電流出力	設定された固定電流出力値で出力	
パルス出力	設定された固定パルスレートで出力	
パルス以外の	状態保持	
ディジタル出力		
表示	表示2画面;固定出力用表示(下記)	

表示例:

*	1	0	0	0	0	Ρ	Р	S	*
*		2	0		0	m	A		*

1 行目:パルス表示(最大 5 桁) 単位(PPS)固定 2 行目:電流出力値(小数点含む 4 桁表示)単位(mA)固定

校正モードでは固定出力動作はおこないません。

固定出力で OFF を選択した場合、出力値を設定する必要はありません。

●固定出力機能の変更

ここでは、固定出力を ON し、固定電流値/固定パルス値それぞれを設定する手順を 以下に示します。固定電流値/固定パルス値はそれぞれ独立して設定可能です。

以下に示します。	回た电流個/ 回たババ	ノ人個はそれぞれ独立して設定可能です。
スイッチ操作	表示例	内 容
	1 FIX SET 2 CUR VAL 3 PLS VAL 4 EXIT	設定項目選択の状態から、 「FIX SET」 を選択します。
STEP1	FIX SET	現在設定されている設定値
4	0FF	(ここでは OFF) が表示されます。 次に を押します。
	ESC 4	※ ESC を押すとメニューに戻ります。
STEP2	OFF	下 <u>段のスイッチ名称表示が</u> 変わります。 (▼ ▲ ↓ J の3種) 同時に、カーソルが現れます。 (項目が反転表示となります)
		次に かずれかを押します。
STEP3	ON SET	設定値変更可能状態継続。 ▼
		設定します。

スイッチ操作	表示例	内容
STEP4	FIX SET	日本
SIEF4	I IX OLI	全
	ON	OKであれば OK を、設定をやり直す場合
		には NO を押します。
(4)		
	SET OK?	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定
		画面を抜けます。
	ESC OK NO	
STEP5	CUR VAL	
	5 4 0	自動的に、固定電流値の設定画面に切り替わり
	04. 0	ます。 現在設定されている設定値 (ここでは 4.0mA)
0 K	m A	現任政定されている政定値 (ここでは 4.0MMA)
	ШЛ	万
STEP6	CUR VAL	
		┃ で析を変更し、 ▲ で数値を変更
	20 . 0	します。
	A	
	m A	
STEP7	CUR VAL	
OTEL 7		↓ を押すと、設定がOKかどうかの確認
	20. 0	<u>を</u> するメッセー <u>ジが表</u> 示されます。
4		O K であれば (O K)を、設定をやり直す場合
	MA MA	には NO を押します。
	SET OK?	ESC を押すと、設定をキャンセルして設定
	ESC OK NO	<u>ESC</u>
STEP8	PLS VAL	日間で扱いなり。
SILFO	LO VIL	 自動的に、固定パルス値の設定画面に切り替わ
	0000	ります。
	_	現在設定されている設定値 (ここでは OPPS)が
0 K	PPS	表示されます。
CTEDO	PLS VAL	
STEP9	I LO VAL	▼ で桁を変更し、 で数値を変更
	00100	します。
	_	
	PPS	
OTED40 (END)	PLS VAL	
STEP10 (=END)	I LO VAL	┃ ┛ を押すと、設定がOKかどうかの確認 ┃
	00100	をするメッセージが表示されます。
₽		OKであれば OK を、設定をやり直す場合
	PPS	には NOを押します。
	SET OK?	
	ESC O K N O	ESC を押すと、設定をキャンセルして設定
		画面を抜けます。

注記 1:設定可能範囲を超えた設定をおこなうと、固定電流出力の場合 下限値 2.4mA または 上限値 24mA に、固定パルス出力の場合 上限値 10000pps に強制的に設定されます。

注記2:固定パルス出力のパルス幅は8.2.20項で設定したパルス幅で出力します。固定出力設定周期の40%以下にパルス幅を設定してください。ただし、1000pps を超える設定の場合は、自動的に固定出力設定周期の40%のパルス幅となります。

注記3:固定出力設定を ON にすると、自動的に固定出力電流値、固定出力パルス値の設定画面に展開しますが、実際に固定出力が開始されるのは、固定出力パルス値の設定を確定した時点です。 (固定出力電流値、固定出力パルス値をそれぞれ単独で設定した場合は、単独での設定確定時点で設定した出力になります。)

8.2.28 パスワード設定

流量測定に影響する一部の機能の設定、調整を禁止できるようパスワード機能を設けてあります。制限をかけた機能については、

「7.4 設定・校正項目一覧表」のメニュー構成表をご参照ください。

パスワードの確認/変更は次のようにおこないます。

●パスワードの確認

・ハスソートの権制	D.	
スイッチ操作	表示例	内 容
	P:OTHERS	設定項目選択の状態から、
	1 PASSWORD	「PASSWORD」
	2 LCD ADJ	を選択します。
	3 SW POSN	
	4 EXIT	
	ESC 4	
STEP1	PASSWORD	現在設定されているパスワードが表示されま
		す。
	123	
	ESC	
STEP2 (=END)	P:OTHERS	
01212 (2112)	1 PASSWORD	設定項目選択の状態に戻ります。
	2 LCD ADJ	
500	3 SW POSN	
ESC	4 EXIT	
	ESC 4	


ただし、測定モードから設定モードに移行する際、**誤った**パスワードを入力した場合は、パスワード表示は "***" となり、確認できません。

スイッチ操作	表示例	内 容
	PASSWORD	* * * 表示となり、確認できません。

	ESC	

●パスワードの変更

パスワードを 123 から 453 に変更する例



注記1:パスワードに 000 を設定すると、パスワード無しと扱われ、測定モードから 設定モードへ移行する際、パスワードの入力確認画面が表示せず全てのパラメータ の設定項目、校正画面での制限が解除されます。

注記2:パスワードを設定した場合は、忘れないように管理してください。

パスワードの読み出し方法を含めた管理方法は、ご使用いただくシステムの管理基準 にあわせて運用お願いします。

8.2.29 液晶調整

変換器表示器の液晶濃度調整値を設定します。 液晶濃度調整値は5段階で設定します。

液晶濃度調整値は、工場出荷時は「3」に設定しています。 液晶は、使用するにしたがって表示濃度が薄くなります。 使用上、表示が見づらい状態になりましたら、本パラメータで調整してください。

液晶濃度調整を3から5 DARK に変更する例


スイッチ操作	表示例	内 容
	P:OTHERS 1 PASSWORD 2 LCD ADJ 3 SW POSN 4 EXIT	設定項目選択の状態から、 「LCD ADJ」 を選択します。
	ESC 4	
STEP1	LCD ADJ	現在設定されている設定値 (ここでは3)が表示されます。
4		次に・かを押します。
	ESC 4	※ ESC を押すとメニューに戻ります。
STEP2	LCD ADJ	下段のスイッチ名称表示が変わります。 (▼ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4		(項目が反転表示となります) 次に 小がれかを押します。
STEP3	5 DARK	設定値変更可能状態継続。
STEP4 (=END)	LCD ADJ	設定します。
STEF4 (-END)	5 DARK	をするメッセージが表示されます。 OKであれば OK を、設定をやり直す場合 には NO を押します。
	SET OK? ESC OK NO	ESC を押すと、 <u>設定をキャンセルして</u> 設定 画面を抜けます。

8.2.30 スイッチ位置設定


変換器表示器のスイッチ位置を設定します。

スイッチ位置を設定することにより、変換器が配管に対してどの向きに取り付けられても、 表示の向きを一定に保つことができます。


スイッチ位置設定は、次の4項目から選択します。




(2) スイッチ位置設定: BOTTOM (標準) 赤外線スイッチが向かって下部に配置される場合。



(3) スイッチ位置設定: LEFT 赤外線スイッチが向かって左部に配置される場合。



(4) スイッチ位置設定: RIGHT 赤外線スイッチが向かって右部に配置される場合。



スイッチ操作 表示例 容 P: OTHERS 設定項目選択の状態から、 1 PASSWORD **FSW POSN** <u>I CD ADJ</u> を選択します。 3 SW POSN EXII ▼ | ESC | ↓ SW POSN STEP1 現在設定されている設定値 (ここでは BOTTOM) が表示されます。 **BOTTOM** 次に 【 ┛ 】を押します。 ُ ل ※ [ESC]を押すとメニューに戻ります。 ESC] **₽** SW POSN STEP2 下段のスイッチ名称表示が変わります。 (の3種) 同時に、カーソルが現れます。 BOTTOM (項目が反転表示となります) **₽** 次に 【】 いずれかを押します。 **₽** SW POSN STFP3 設定值変更可能状態継続。 | ▼ | ▲ |スイッチいずれかを押すと、 TOP 選択項目が切り替わります。 ▲ :選択項目カウントアップ ▼ :選択項目カウントダウン 希望の選択項目で 4 を押して、項目を仮 設定します。 SW POSN **┛** を押すと、設定がOKかどうかの確認 STEP4 (=END) をするメッセ<u>ージが表</u>示されます。 OKであれば OK を、設定をやり直す場合 T_OP には NO を押します。 **↓** SET OK? 「ESC 」を押すと、設定をキャンセルして設定 画面を抜けます。 ESC OK NO

スイッチ位置設定を BOTTOM から TOP に変更する例

8.2.31 通信設定

本項目による通信設定は、オプションの PROFIBUS または MODBUS 通信ボードを取り付けた際に 必要になります。詳しくは、それぞれの通信ボード用取扱説明書をご参照ください。

※通信ボードを取り付けない場合は、本設定は不要です。

8. 3 パラメータ初期設定一覧

特に指定がない場合、各パラメータの工場出荷時の初期設定は以下のように設定されています。

パラメータ名	初期設定値
励磁周波数	口径による(*1)
流れ方向	NORMAL
表示1	m ³ /h
表示2	m ³ (両方向)
表示桁設定(1、2とも)	1/1000
カスタム係数	0.0
	1.0(*3)
カスタム単位	「 (すべて空欄)
	「CUSTOM」(先頭文字は空欄。*3)
レンジタイプ	SINGLE
レンジ1	口径による(*1)
レンジ2~4	0.00 m ³ /h
ヒステリシス	3.0 %
ダンピング定数	口径、レンジによる(*1)
変化率制限	0.0 %
抑制時間	0.0 s
ローカット値	1.0 %
表示ローカット有無	LINEAR
マニュアルゼロ	0.0 %
警報発生時の出力	4mA
出力下限設定	4mA
ディジタル出力1	PLS OUT
ディジタル出力 2 (*2)	NO USE
D01/D02 出力状態(*2)	NormOPEN
ディジタル入力(*2)	CNT RS/ST
	NO USE(*3)
DI 検出レベル(*2)	H LEVEL
カウントレート	口径による(*1)
パルス幅設定モード	AUTO
パルス幅	100 ms
プリセットカウント値	00000000
プリセット出力	HOLD
上限警報 ON/OFF	OFF
上限警報値	0.0 %
下限警報 ON/OFF	0FF
下限警報値	0.0 %
上上限警報 ON/OFF	0FF
上上限警報値	0.0 %
下下限警報 ON/OFF	OFF
下下限警報値	0.0 %
流体抜け警報	NORMAL
自己診断の有無	ON
変換器異常	CONV ONLY

工場出荷時の初期設定一覧(つづき)

パラメータ名	初期設定値
固定出力	OFF
固定電流	4mA
固定パルス	0 pps
パスワード	000
液晶濃度調整	3
スイッチ位置設定	BOTTOM

*1:口径別の設定値は下表をご覧ください。

*2:ディジタル出力2、ディジタル入力はオプションです。

*3:変換器バージョン V0102 以降の初期設定値です。

口径別の設定値

口径	励磁周波数	設定レンジ1	
(mm)	(Hz)	(m^3/h)	(m/s)
15	24	2	3. 144
25	24	6	3. 395
32	24	10	3. 454
40	24	15	3. 316
50	24	25	3. 537
80	24	60	3. 316
100	24	100	3. 537
125	24	150	3. 395
150	24	200	3. 144
200	24	300	2. 653
250	12	600	3. 395
300	12	900	3. 537
350	12	1200	3. 465
400	12	1600	3. 537
450	12	2000	3. 493
500	6	3000	4. 244
600	6	4000	3. 930
700	6	5000	3.609
750	6	6000	3. 773
800	6	7000	3.868
900	6	9000	3. 930

ダンピング設定値

口径 (mm)	設定レンジ	ダンピング
400 以下	1 m/s 以上	1.0 s
	1 m/s 未満	2.0 a
500 以上	_	3.0 s

カウントレート設定値

口径 (mm)	カウントレート	
2.5~6	1 L	
15~40	0.01m^3	
50~100	0.1 m ³	
125~900	1 m^3	

9. 校 正

9. 1 校正項目

変換器の確認・校正、および励磁電流の確認は、校正モードに切換えておこないます。

変換器のゼロ、スパンおよび励磁電流値の確認/校正は、次ページ以降の手順でおこないます。

ただし、校正は工場出荷時に実施していますので、必要な場合以外は実施しないでください。

項目	機能項目	表示例
9. 2. 1	0%流量校正	CAL 0%
9. 2. 2	50%流量表示	CAL 50%
9. 2. 3	100%流量校正	CAL 100%
9. 2. 4	励磁電流出力値確認	EXC DSPL

9.2 変換器の確認/校正

9.2.1 0%流量校正(ゼロ点校正)

変換器の内部校正回路を使用し、0%流量値(以下ゼロ点)の校正を行うことができます。

●ゼロ点の確認/校正

スイッチ操作	表示例	内 容
	R: CAL 0% 2 CAL 50% 3 CAL 100% 4 EXC DSPL 5 EXIT	設定項目選択の状態から、 「CAL 0%」 を選択します。
STEP1	CAL 0%	校正画面に入ると内部模擬回路に切り替わり、
₽	0. 1	内部模擬での 0%値が表示されます。 次に
	ESC	
STEP2 ・ 長押し	ADJ READY 0. 1 %	タイトル表示が ADJ READY に変わり、校正待ち 状態になります。 NO を押すと前画面に戻ります。
STEP3	NOW 0% ADJUSTING	0K を押すと 0%流量校正が実行されます。
STEP4 (=END)	CAL 0% 0. 0 %	数秒後、0%流量校正が完了し、校正後の模擬 0% 値値が表示されます。 ESC を押すとメニューに戻ります。
	ESC 4	

注記1:校正を実行する場合は、
 ✓ を長押ししてください。

注記2:ADJUST READY表示の状態から調整をキャンセルする場合は、

NO を押してください。模擬入力によるゼロ点表示状態に戻ります。

9.2.2 50%流量表示

変換器の内部校正回路を使用し、50%流量値の校正を行うことができます。 校正手順は、0%流量値の校正手順を参照ください(メニューでは「CAL 50%」を選択します)。

9.2.3 100%流量校正(スパン校正)

変換器の内部校正回路を使用し、100%流量値の校正を行うことができます。 校正手順は、0%流量値の校正手順を参照ください(メニューでは「CAL 100%」を選択します)。

9.2.4 励磁電流值確認

励磁電流のモニタ値を確認することができます。

●励磁電流値の確認

スイッチ操作	表示例	内 容
	R:CAL 1 CAL 0% 2 CAL 50% 3 CAL 100% 4 EXC DSPL 5 EXTI	設定項目選択の状態から、 「EXC DSPL」 を選択します。
STEP1	EXC DSPL	励磁電流値が表示されます。
	0. 1998	※ ESC を押すとメニューに戻ります。
L L	A	
	ESC	

10. 機能説明

LF620 シリーズは、接点出力端子 2 点(ディジタル出力端子 (DO))、外部入力端子 (DI) 1 点を備えており、パルス出力、警報出力など、様々な機能を使用することができます。

ディジタル入出力を用いた機能には次のものがあります。

機能	必要 DO, DI	概 要 説 明	
流量積算	DO:1 点 DI:0~1 点	流量を体積単位で積算します。 積算流量は単位流量ごとにパルス出力することができます。 積算カウンタ、及びパルス出力のスタート、ストップ、カウント値リセット操作は、外部信号入力でも行うことができます。	
多重レンジ	DO:1~2 点 DI:0~1 点	流量に応じて 測定レンジを切り換えること ができます。測定レンジの切換は、自動でおこなうことも外部信号入力によっておこなうこともできます。	
正逆レンジ	DO:1 点	正・逆両方向の測定ができます。 多重レンジと組み合わせて使用できます。	
流量上下限警報 流量上上下下限警報	DO:1~2 点	流量が予め設定した値を 越えた場合、 あるいは 下回った場合 に警報を出力します。	
プリセットカウンタ	DO:1 点	積算カウンタの値が、予め設定した値を 越えたときに接点出 カします。	
リモート静水ゼロ調整	DI: 1点	静水ゼロ調整を外部信号入力によって実行 することができ ます。	
リモート固定出力	DI:1 点	電流出力、パルス出力を設定した値に固定し、出力線のループチェックを行うことができます。 固定出力モードの切換は、外部信号入力によってもおこなうことができます。	
変換器異常警報	DO:1 点	メモリー異常、励磁回路異常などの 異常が検出された場合 に、警報を出力します。	
多重レンジ上下限警報	DO:2点 DI:1点	外部信号入力による大小レンジ切換に連動して、流量上下限 警報と上上限/下下限警報を切換えて出力します。	

10.1 ディジタル入出力仕様

LF620 シリーズのディジタル入出力端子の仕様は以下の通りです。

●ディジタル出力1:

(D01) 出力形態 --- トランジスタ・オープンコレクタ

出力数---1点

容 量 --- DC30V、最大 200mA

●ディジタル出力2:

(DO2) 出力形態 --- 半導体接点出力 (極性無し)

出力数---1点

容 量 --- DC150V、最大 150mA

AC150V (ピーク値) 、最大 100mA

●ディジタル入力:

(DI) 信号形態 --- DCOV~DC30V の電圧信号

・H 入力レベル: DC20V~DC30V

·L 入力レベル: DC2V 以下

入力抵抗 --- 約 2.7kΩ


入力数---1点

- ・各端子は設定によって機能を選択することができます。
- ・端子 (COM) は DO1, DO2, DI 端子の共通 (コモン) 端子です。
- ・各端子は、他の内部回路と絶縁されています。

(出力端子間は絶縁されていません)

・標準仕様の場合は、半導体接点、フォトカプラ、抵抗は内蔵されていません。

DO2, DI は未接続にしてください。



10.2 積算カウンタ、積算パルス出力

積算カウンタ、積算パルス出力を使用する場合は、以下の要領で設定操作してください。

カウントレート、パルス幅設定

「8. 2. 20 カウントレート、パルス幅設定モード、パルス幅」に従い、 1 カウント(1 パルス)当たりの流量(カウントレート)、出力パルス幅を 設定します。

*カウントレートは、設定レンジに対して

3.6 パルス/h~36000000 パルス/h

 $(1/1000 パルス/s\sim10000 パルス/s)$ (注記1)

*パルス幅は 0.3ms~500ms の間で設定可。

ただしフルスケール周期の40%以下。

(注記2)

パルス幅の設定モードが AUTO の場合は、パルス幅は自動的に設定されます。

パルス幅の設定モードが MANUAL の場合は、受信計器側の受信可能信号幅を確認して設定してください。

パルス出力を使用しない場合はパルス幅の設定は不要です。

DO 設定

「8.2.18 **ディジタル出力」**に従い、ディジタル出力1 (D01) 機能をパルス出力(**PLS OUT**)に設定します。

カウントレート設定時にディジタル出力機能が未使用(NO USE)設定の場合は、自動的にパルス出力に設定されます。

パルス出力を使用しない場合は必要ありません。

測定モードへ切り換え

「7.3.1 モードの切換」に従い、測定モードに戻します。

カウント値のクリア (注記3)

積算コントロール画面の CLR 長押しによりカウント値をクリアします。

カウントレートを変更した場合は、カウンタをスタートする前にカウント値をクリアしてください。

積算カウンタをスタートさせる(注記3)

・積算コントロール画面の ► によりカウントをスタートします。 表示器に積算カウント中の表示"►"が表示されていることを確認してください。

注記1:カウントレート設定範囲の例

設定レンジに対して、最小値(36000000 パルス/h)から 最大値(3.6 パルス/h)の範囲で設定可能です。

例) レンジ:3600m³/h (1m³/s) の場合

最小値:36000000 パルス/h に対応して、

 $3600 (m^3/h) / 36000000 (パルス/h) = 0.0001m^3$

=0.1 L(況) となります。

最大値:3.6パルス/hに対応して、

 $3600 (m^3/h)/3.6 (パルス/h) = 1000m^3 となります。$

注記2:パルス幅設定範囲の例

- 0. 3ms~500ms の間 1ms 単位で設定可能。ただし、設定レンジ、カウントレートによりフルスケール周期の 40%以下です。
- 0を設定した場合、自動的にフルスケール周期の40%に設定します。

(最大:100ms)

例1) レンジ:3600m³/h (1m³/s) カウントレート:0.001m³ の場合

パルスレートは $3600 \, (m^3/h)$ $/0.001 \, (m^3) = 36000000^\circ$ ルス/h $(1000 \, \mathrm{pps})$ ですのでフルスケール周期は、 $1 \, \mathrm{ms}$ したがって、パルス幅は $1 \, \mathrm{ms} \times 40\% = 0.4 \, \mathrm{ms}$ のみ設定可能です。

例 2) レンジ: 3600m³/h (1m³/s) カウントレート: 1000m³ の場合

パルスレートは $3600 \, (\text{m}^3/\text{h}) / 1000 \, (\text{m}^3) = 3.6$ パルス/h $(0.001 \, \text{pps})$ ですのでフルスケール周期は、 $1000000 \, \text{ms}$ 。したがって、パルス幅 $1000000 \, \text{ms} \times 40\% = 400000 \, \text{ms}$ となりますが、最大値は $500 \, \text{ms}$ のため、 $500 \, \text{ms}$ となります。

例3) レンジ:3600m³/h (1m³/s) カウントレート:1m³ で パルス幅 0ms と設定した場合

パルスレートは $3600 \, (\text{m}^3/\text{h}) / 1 \, (\text{m}^3) = 3600 \, \text{n}^3 \, \text{N} \, \text{N} / \text{h} \, (1 \text{pps})$ ですので フルスケール周期は、 $1000 \, \text{ms}$ 。 したがって、パルス幅 $1000 \, \text{ms}$ の $40 \, \text{ms}$ となりますが、自動設定の場合、最大値は $100 \, \text{ms}$ のため、 $100 \, \text{ms}$ となります。

注記3:LF620 形は積算動作をスタート/ストップさせる、あるいは内部積算カウンタを クリアする機能があります。詳細操作方法は、本注記の後の「**積算カウンタの操作」** の項目をご参照ください。

積算カウンタの操作

●操作スイッチによる操作 操作スイッチによる積算カウンタ、積算パルス出力のスタート/ストップ/クリアは、 以下のようにおこないます。

スイッチ操作	表示例	内 容
	PUSH SW CNT: CNT CTRL	モード移行画面
	SET MODE	
	ESC CNT SET CNT CTRL	
CNT	12345678	測定モードで CNT を押すと、 積算カウンタコントロール画面へ移行します。 この画面では、積算カウント値(両方向)が自
	FRD ESC CLR	
※積算カウンタ	す動作中は ■ が、	積算カウンタ停止中は ▶ が
	。 设定時に誤 <u>ったパ</u> スワー	- ドを入力した場合、
封印仕様の	D場合は、CLR は表示	示されません。
•	12345679	を押すと、積算カウンタが動作中となり、画面上に " ▶ "が表示されます。また、が ■ に変わります。
	FRD ► ESC CLR	
CLR	12345679	CLR を <u>長押しすると</u> 、確認メッセージが表示されます。
長押し	ERD CLR OK?	
	CNT CTRL	
OK	ONT OTKL O FRD ►	OK を押すと、積算カウンタがクリアされます。 NO を押すと、クリア操作をキャンセルできます。
	ESC CLR	最後に ESC で測定モードに戻ります。

注記1:流量方向コードはB(正逆両方向自動切替)ですので、

・正逆多重レンジを選択時 正方向レンジで動作時は、正方向積算値(カウント値)、 逆方向レンジで動作時は、逆方向積算値(カウント値) が表示されます。

注記2:カウンタのクリア操作をおこなうと、正逆両方向のカウント値が同時に **0**にクリアされます。

注記3:電源が切れても、カウント値は不揮発メモリにより保持されます。

注記4: 封印仕様の場合は、スタート、ストップのみ可能です。 (クリア操作はできません)

●ディジタル入力による操作

ディジタル入力を使用して遠隔で積算カウンタ、パルス出力を操作することができます。 「8.2.19 ディジタル入力」に従い、ディジタル入力機能を設定してください。

ディジタル入力による操作(初期設定=制御信号レベル:Hレベル)

ディジタル入力機能	DI 入力	積算カウンタ、パルス出力動作
積算カウンタ	Lレベル	停止
START/STOP	H レベル	出力
積算カウンタ	H レベル	積算値をゼロにリセットして停止
RESET/START	Lレベル	出力

「8.2.19 ディジタル入力」に従い、DI制御信号レベルを反転することが可能です。

- ・H レベル(H LEVEL)を選択した場合: 信号レベルによる動作は、上記した初期設定と同じ動作になります。
- ・L レベル(L LEVEL)を選択した場合:信号レベルによる動作は下記の動作になります。

ディジタル入力による操作(制御信号レベル:Lレベル)

ディジタル入力機能	DI 入力積算カウンタ、 パルス出力動作		
積算カウンタ	Lレベル	出力	
START/STOP	Hレベル	停 止	
積算カウンタ	H レベル	出力	
RESET/START	Lレベル	積算値ゼロにリセットして停止	

10.3 多重レンジ機能

多重レンジはレンジタイプの設定により、次の4つのタイプが選択できます。

- (1) 単方向内部自動切換多重レンジ
- (2) 両方向内部自動切換多重レンジ
- (3) 単方向外部信号切換多重レンジ
- (4) 両方向外部信号切換多重レンジ

多重レンジを使用する場合は、以下の設定を行ってください。

レンジ設定


- · 「8.2.9 スパン値 (レンジ)」に従い、次の順で設定します。
 - 1. レンジタイプを選択します。
 - $2. レンジ1 \sim 4 を設定します。$
 - 3. ヒステリシスを設定します。

DO/DI 設定

- ・「8. 2. 18 ディジタル出力」「8. 2. 19 ディジタル入力」に従い、D01、D02 をレンジ 出力に設定します。
- ・ 外部切換多重レンジを使用する場合は、DI をレンジ外部信号切換スイッチに設 定します。

多重レンジ使用時の出力動作


(1) 単方向内部自動切換多重レンジ




・逆流時の電流出力は出力下限値での設定値(2.4 / 3.2 / 4.0mAのいずれか)になります。

(2) 両方向内部自動切換多重レンジ

出力(%) 125'第3レンジ 100 第1レンジ 20mA 第2レンジ 第4レンジ ヒステリシス 0 -----4mA 逆方向 正方向 流量 レンシ 出力 No. 1 ON 0FF OFF ON レンシ 出力 No. 2 ON OFF





(3) 単方向外部信号切換多重レンジ



・逆流時の電流出力は出力下限値での設定値(2.4/3.2/4.0mAのいずれか)になります。

(4) 両方向外部信号切換多重レンジ





10.4 流量上下限、流量上上下下限警報出力

流量上下限、上上下下限警報を使用する場合は、以下の要領でおこないます。

上下限警報値設定

・「8.2.23 流量上下限警報、流量上上下下限警報」に従い、上限警報 あるいは下限警報を「ON」に設定し、警報値を設定します。

使用しない警報は「OFF」にしてください。

上上下下限警報値設定

・「8.2.23 流量上下限警報、流量上上下下限警報」」に従い、上上限 警報あるいは下下限警報を「ON」に設定し、警報値を設定します。

使用しない警報は「OFF」にしてください。


DO 設定

・「8.2.18 ディジタル出力」に従い、ディジタル出力1,2機能(D01、D02)を 上限警報出力/下限警報出力あるいは上上限警報出力/下下限警報出力に設 定します。


また、警報出力状態は、**ノーマルオープン**あるいは**ノーマルクローズ**に設定します。

流量上下限警報出力動作(上上下下限警報出力動作も同様)

・単レンジの場合



・多重レンジの場合



注記:警報出力状態は、ディジタル出力1,2警報出力状態設定の出力状態になります。 変換器の電源 OFF 時は、接点 開となります。

10.5 プリセットカウンタ出力機能

積算カウント値が、あらかじめ設定したカウント値(プリセットカウント値)を越えた時に 接点出力します。

プリセットカウンタ出力を使用する場合は、以下の要領でおこないます。

積算カウンタ設定

• 「10.2 **積算カウンタ、積算パルス出力」**に従い、積算カウンタの 設定を行ってください。

プリセットカウント値、

プリセット出力機能設定

- 「8.2.21 **プリセットカウンタ値」**に従い、プリセットカウント値を設 定します。
- 「8.2.22 プリセット出力機能」に従い、プリセット出力機能を選択します。

DO/DI 設定

・「8.2.18 ディジタル出力」「8.2.19 ディジタル入力」に従い、ディジタル 出力 1 あるいは 2 (D01 あるいは D02) をプリセットカウンタ出力に設定します。

また、積算カウント値のリセットを外部信号入力によって行う場合は、 ディジタル入力 (DI) を**積算カウンタ RESET/START** に設定します。 (DI FUNC を「CNT RS/ST」に設定。)

「8.2.19 ディジタル入力」に従い、外部入力信号にあわせてディジタル入力 (DI) 制御信号レベルを設定します。

操作スイッチによってクリアを行う場合は、ディジタル入力(DI)機能の設定は必要ありません。

プリセットカウンタ出力動作

●積算カウンタを外部信号入力によってリセットする場合の例 (プリセット出力レベル保持(接点 ON)設定時)




図 10.5.1 入出力タイミング図

注記:カウンタリセット/スタート信号をH入力(ディジタル入力 DI 制御信号: Hレベル)すると、積算カウント値がクリアされ、カウンタがストップします。L 入力にすると再びカウントを開始します。

プリセット出力は、カウント値がプリセット値を超えると ON、カウンタがクリアされるとプリセット出力は OFF となります。

●積算カウンタを外部信号入力によってリセットする場合の例 (ワンショットパルス出力設定時)




図 10.5.2 入出力タイミング図

注記:カウンタリセット/スタート信号をL入力(ディジタル入力DI制御信号:Lレベル)すると、積算カウント値がクリアされ、カウンタがストップします。H入力にすると再びカウントを開始します。

プリセット出力は、カウント値がプリセット値を超えると ON し設定してあるパルス幅に達するまたはカウンタがクリアされると、プリセット出力は OFF となります。

●ワンショットパルス出力の出力例

プリセットカウント設定値=100の場合




図 10.5.3 入出力タイミング図

注記1:プリセット出力は、積算カウント値がプリセット値 100 に達すると ON し、 設定してあるパルス幅に達するとプリセット出力は OFF となります。

積算カウント値が 100 を越えたとき、プリセット値を 200 (現在のプリセット値 100 にプリセットカウント設定値 100 を足す。) に更新します。

つぎに、積算カウント値が次のプリセット**値 200 に達すると ON し、設定してある**パルス幅に**達すると**プリセット出力は OFF となります。

積算カウント値が 200 を越えたとき、プリセット値を 300 (現在のプリセット値 200 に プリセットカウント設定値100 を足す。) に更新する。

注記2:ワンショットパルス出力機能を選択した場合、プリセット値の更新間隔に対して、パルス幅が大きいと、常に出力がON状態になります。確実に、ワンショットパルスとして出力させる場合は、プリセット値到達間隔がパルス幅設定値の2信号以上になるように設定してください。


(設定例)

パルス幅設定	プリセット値到達間隔	例 カウントレート:0.01 L(ピス゚) 流量:10 L/s カウントアップ・レート:1ms/COUNT
50ms	100ms 以上	プリセットカウント値:100 以上
500ms	1000ms 以上	プリセットカウント値:1000 以上

10.6 リモート静水ゼロ調整

外部信号入力によって静水ゼロ調整を実行することができます。

この機能を使用する場合は、「8.2.19 ディジタル入力」に従い、DI を静水ゼロ調整スタートに設定してください。



注記:信号をH入力にしてから 10 秒以上 20 秒以内にL入力にすると、立ち下げエッジでゼロ調整を開始します。

H入力レベルの時間が 10 秒未満または 20 秒を超える場合は無視されます。

10.7 リモート固定出力切換

外部信号入力によって 4-20mADC 出力、パルス出力を、あらかじめ設定した値に固定することができます。

この機能を使用する場合は、以下の要領でおこないます。

固定出力值設定

・「8.2.27 **固定出力**」に従い、固定出力時の電流出力値、 パルス出力値を設定します。

固定出力切換は「OFF」にして設定してください。

パルス出力を使用しない場合はパルス出力値の設定は必要ありません。

DI 設定

・「8.2.19 ディジタル入力」に従い、ディジタル入力機能(DI) を**固定出力モードコントロール** に設定します。

信号入力条件

1 11		
外部信号入力	4-20 mADC、パルス出力	
L入力	測定値を出力	
H 入力	固定出力設定値を出力	

10.8 変換器異常警報出力

自己診断により以下の異常が発生した場合に、接点出力により異常警報を出力します。

●自己診断エラー内容

自己診断エラー (LCD 表示)	異常内容	
ROM ERROR	ROM 異常	
RAM ERROR	RAM 異常	
PARAMETER FAILURE	固有パラメータ異常	
EXC CUR Open	励磁回路未接続または断線	
EXC CUR ERROR	励磁電流異常、励磁回路異常	
ADC ERROR	ADC 異常	
INVALID TOTAL	積算値異常	

注記:自己診断エラーメッセージは測定値の画面2に表示されます。この場合、 異常が解消されない限り、画面2に指定した測定項目は確認できません。 ただし、「8.2.25 自己診断有無設定」を「無効」とした場合は、異常が発生して もエラーメッセージは表示されません。

変換器異常警報出力を使用する場合は、「8.2.18 ディジタル出力」に従い、ディジタル出力 1 あるいは 2 (D01 あるいは D02) を変換器異常警報出力 (CONV ALM) に設定してください。

また、警報出力状態はノーマルオープン(NormOPEN) あるいはノーマルクローズ(NormCLOSE) に設定します。

●接点出力動作

NormOPEN : 異常発生時 接点 閉 NormCLOSE : 異常発生時 接点 開

注記:電源 OFF 時は接点 OFF (接点開) となります。

10.9 多重レンジ上下限警報機能(オプション)

多重レンジ上下限警報を使用する場合は、以下の要領でおこないます。

レンジ設定

- 「8.2.9 スパン値 (レンジ)」に従い、次の順で設定します。
 - 1. レンジタイプを「単方向外部信号切換多重レンジ」に設定します。 2. レンジ1、2 を設定します。

DO 設定 (注記)

• 「8.2.18 ディジタル出力」に従い、ディジタル出力 1,2 機能 (D01, D02) を**多重レンジ上限警報出力、多重レンジ下限警報出力**に設定します。

また、警報出力状態は、**ノーマルオープン**あるいは**ノーマルクローズ**に 設定します。

DI 設定

• 「8.2.19 ディジタル入力」に従い、ディジタル入力機能 (DI) をレンジ 外部信号切換スイッチに設定します。

上下限警報値設定

・「8.2.23 流量上下限警報、流量上上下下限警報」に従い、上限警報、下 限警報を「ON」に設定し、警報値を設定します。

使用しない警報は「OFF」にしてください。

上上下下限警報値設定

・「8.2.23 流量上下限警報、流量上上下下限警報」」に従い、上上限 警報、下下限警報を「ON」に設定し、警報値を設定します。


使用しない警報は「OFF」にしてください。

注記: HHT AF900(Ver2.40以前)を使用してDOを設定する場合は、

多重レンジ上限警報出力・・・SPECIAL-B 多重レンジ下限警報出力・・・SPECIAL-A

と設定してください。

多重レンジ上下限警報出力動作



- 注記1 レンジ切換信号が H レベル時に小レンジ、L レベル時に大レンジになります。
- 注記 2 小レンジ時に上上限/下下限警報が動作し、表示に上下限警報は出力されません。 大レンジ時に上下限警報が動作し、表示に上上/下下限警報が出力されません。
- 注記3 警報出力状態は、ディジタル出力1,2警報出力状態設定の出力状態になります。 変換器の電源0FF時は、接点 開となります。
- 注記4 各警報設定値%は、第1レンジに対する%となります。
- 注記5 各警報のヒステリシスは、第1レンジに対して2.5%となります。

例) 大レンジ (レンジ1):1000 m³/h 小レンジ (レンジ2):500 m³/h

のときに、

大レンジ使用時の警報設定値

上限值 : 800 m³/h、下限值 : 600 m³/h、

小レンジ使用時の警報設定値

上上限值:400 m³/h、下下限值:300 m³/h

と設定する場合。

上限値 : 80% ($800 \text{ m}^3/\text{ h} \div 1000 \text{ m}^3/\text{ h} = 0.8$) 下限値 : 60% ($600 \text{ m}^3/\text{ h} \div 1000 \text{ m}^3/\text{ h} = 0.6$)

上上限値 : 40% ($400 \text{ m}^3/\text{h} \div \underline{1000} \text{ m}^3/\text{h} = 0.4$) 注記 4 下下限値 : 30% ($300 \text{ m}^3/\text{h} \div \underline{1000} \text{ m}^3/\text{h} = 0.3$) 注記 4

と設定します。

10.10 カスタム単位機能

(1) 瞬時流量表示

カスタム単位で瞬時流量を表示するには、以下の要領でおこないます。

例)カスタム単位「dL(デシリットル)/min」を使用する場合

カスタム係数設定

「8.2.7 カスタム係数設定」に従い、カスタム係数を設定します。
 カスタム係数には m³/min に対する換算係数を設定します。
 dL/min の場合、m³ に対する dL の換算係数である 10000 を設定します。

カスタム単位設定

・「8.2.8 カスタム単位設定」に従い、カスタム単位を設定します。 カスタム単位には、表示する単位用の文字列を設定します。 この例では「d」「L」「/」「m」「i」「n」(カスタム単位は7文字ま で設定できるため、残り1文字分は空欄)を設定します。

表示設定

• 「8.2.6 表示設定」に従い、表示項目に CUSTOM を選択します。

測定画面確認

・測定画面に戻り、表示値を確認します。 測定画面では、カスタム単位であることを示す識別文字「*」が単位の先 頭に表示されます(変換器バージョン V0102 以降)。

(2) スパン値(レンジ)設定

変換器バージョン V0102 以降では、カスタム単位でスパン値(レンジ)設定ができます。

カスタム係数/カスタム単位は(1)瞬時流量表示 と同様に、「8.2.7 カスタム 係数設定」「8.2.8 カスタム単位設定」の設定が適用されます。

例)カスタム単位「dL(デシリットル)/min」を使用する場合

カスタム係数設定

「8.2.7 カスタム係数設定」に従い、カスタム係数を設定します。
 カスタム係数には m³/min に対する換算係数を設定します。
 dL/min の場合、m³ に対する dL の換算係数である 10000 を設定します。

カスタム単位設定

・「8.2.8 カスタム単位設定」に従い、カスタム単位を設定します。 カスタム単位には、表示する単位用の文字列を設定します。 この例では「d」「L」「/」「m」「i」「n」(カスタム単位は7文字ま で設定できるため、残り1文字分は空欄)を設定します。

スパン値(レンジ)設定

• 「8.2.9 スパン値 (レンジ)」に従い、カスタム単位 dL/min を選択します。このとき、スパン値 (レンジ)は、自動的にカスタム係数で換算された値になります。

注記1 カスタム単位を選択しても、スパン値を変えない限り電流出力に変化は生じません。

表示例	内 容
R1	スパン値が 2.00000 m³/min の場合
2. 00000	
m³/min	
R1	カスタム単位 dL/min を選択すると、スパン値は、自動的
20000. 0	にカスタム係数で換算された値(20000)になります。
dL/min	単位の先頭には、カスタム単位であることを示す識別文字 「」が表示されます。
A	この状態で設定変更を確定しても、電流出力に変化は生じません。
R1	カスタム単位選択後にスパン値を変更した場合、電流出力が変化します。
10000.0	
	左の例では、スパン値を 20000 から 10000 に変更している
*dL/min	ため、設定変更を確定した時点で、パーセント値が2倍に なり、電流出力が変化します。

注記2 スパン値の設定範囲は、カスタム係数に依存します。

スパン値の設定上限が $1.18 \, \text{m}^3/\text{min}$ の場合、カスタム単位時の設定上限は $11800 \, \text{dL/min}$ になります。

注記3 多重レンジ使用時、レンジ2~4にもカスタム単位が適用されます。

11. 通信機能

LF620 シリーズは、HART*1プロトコルに準拠した、4-20mADC 電流出力線を介してディジタル信号を伝送する通信機能を備えており、通信機能付きセンサ専用ハンドヘルドターミナル AF900 形(以下 HHT と呼びます)を使用して、遠隔操作による各種パラメータの確認/変更、校正、測定値のモニタリングなどが可能です。

HHT の詳しい操作、仕様については、通信機能付きセンサ専用ハンドヘルドターミナル AF900 形取扱説明書をご覧ください。

*1 HART プロトコル:

"HART プロトコル"とは、Highway Addressable Remote Transducer の略で、 HCF(HART Communication Foundation)が推奨する工業センサ用通信プロトコルの名称です。

また、変換器は、オプションの PROFIBUS または Modbus 通信ボードを追加することにより、 PROFIBUS-PA スレーブデバイスまたは Modbus スレーブデバイスとして、PROFIBUS マスターデバイスとのディジタルデータ通信が可能となります。

PROFIBUS/Modbus 通信についての詳しい内容は、PROFIBUS 通信取扱説明書または Modbus 通信取扱説明書をご覧ください。

11.1 HHTとの接続

HHT の接続ケーブルを電磁流量計の電流出力端子(+、一)に接続された負荷と並列に接続します。HHT の接続ケーブルの先端はクリップですので、接続には中継端子、端子台などを利用してください。また、HHT を電磁流量計本体に直接接続する場合も、本体端子部の接続端子+、一に接続します。HHT の接続ケーブルには極性はありません。

接続例を図11.1、図11.2に示します。





図 11.1 電流出力線上への接続



11.2 HHTとの通信操作手順

ここでは、電磁流量計とHHT との通信をおこなう場合の、HHT の基本的な操作について説明します。詳しい内容についてはHHT の取扱説明書をご参照ください。

※市販のPDA (OS: Windows Mobile) に下記を施すことでHHTとして機能します。

手順	操作内容	
①ハンドヘルドターミナルの	市販の PDA(OS:Windows Mobile)本体に AF900	
準備(1)	アプリケーションソフトをインストールしま	
	す。次に、PDA のカードスロットに、AF900 に	
	付属のシリアルインタフェースカードを挿入	
	します。	
②ハンドヘルドターミナルの	AF900 に付属の HART インタフェースケーブル	
準備 (2)	と、シリアルインタフェースカードを相互に接	
	続します。	
③接続	HART インタフェースケーブル先端のミノムシ	
	クリップを、変換器の電流出力ラインに負荷抵	
	抗を介して接続します。	
④起動	PDA の電源を投入し、AF900 アプリケーション	
	ソフトを起動します。	
⑤予備通信	[センサ通信]を実行します。接続されているセ	
	ンサ製品の機種を自動で判別し、変換器用メニ	
	ュー画面が表示されます。	
⑥データの確認・変更	それぞれのパラメータ用ボタンを押し、データ	
	の確認・変更を行います。	
⑥通信操作完了	すべての操作が完了したら、トップ画面の[ア	
	プリケーション終了]を押し、PDA の電源を切	
	断します。	

11.3 通信時のお願い

HHT を用いて通信をおこなう場合には、次の事項が制限されます。

●電流出力負荷

- (1) 負 荷 抵 抗 : $240 \sim 750 \Omega$ (通信線路抵抗も含む)
- (2) 負 荷 容 量 : 0.25 μ F 以下 (通信線路容量も含む)
- (3) 負荷インダクタンス: 4mH以下(通信線路インダクタンスも含む) (最長ケーブル長は、CW-S 1.25mm²を使用した標準的な敷設条件にて 約2kmが目安です。)

●接続方法

配線はシールド付きケーブル (CW-S等) を使用してください。

●4-20 mA DC 電流信号への影響

通信時は、4-20 mADC 電流信号に、振幅 $0.4 \sim 0.8$ V 程度(負荷抵抗 500 Ω の場合)、周波数 1.2 kHz ~ 2.2 kHz のディジタル信号が重畳するため、アナログ電流出力に応答の速い受信計器が接続されていると、通信信号の影響を受ける場合があります。この場合は、図 11.3 のように、受信計器前段に時定数 100 ms 程度のローパスフィルタを入れて影響を抑えることをお勧めします。




図 11.3 フィルタ接続例

12. 診断・警報

12.1 診断メッセージ

変換器は、設定異常、入出力異常、計器内部異常などを診断し、LCDの画面2にエラーメッセージを表示したり、あるいは通信によりハンドヘルドターミナル(HHT)などに異常内容を表示する機能を備えています。

以下に診断メッセージと、その処置について示します。

●設定エラー

設定モードにおける定数、単位の設定が指定範囲を超えた場合などにエラー表示し、誤設定を防止します。

LCD 表示	内容	処 置
HIGH OVER SPEC	設定可能範囲を超える設定 をおこなっています	
LOW OVER SPEC	設定可能範囲未満の設定 をおこなっています。	設定可能範囲 内で再度設定
HIGH OVER CNT RATE	がパートの設定可能範囲を越えて います。	してください
LOW OVER CNT RATE	がいいへの設定可能範囲未満 です。	
MULTI RNG ERROR	スパン値の設定が、 多重レンジの条件 を満たしていません。	条件を満たす よう再度設定 してください

●上下限警報、上上下下限警報、流体抜け警報

流量指示が設定範囲から外れた場合及び流体抜けが発生した場合に警報表示します。

警報設定が OFF の場合、この機能は働きません。

設定については「8.2 パラメータの確認/変更」をご参照ください。

LCD 表示	内容	処 置
HIGH ALARM	上限警報を設定している場合、 流量値が設 定値をオーバーしています。	システム的に必要な対応を してください。
HIGH HIGH ALARM	下限警報を設定している場合、 流量値が設 定値未満となっています。	システム的に必要な対応を してください。
LOW ALARM	上上限警報を設定している場合、 流量値が 設定値をオーバーしています。	システム的に必要な対応を してください。
LOW LOW ALARM	下下限警報を設定している場合、 流量値が 設定値未満となっています。	システム的に必要な対応を してください。
EMPTY Alarm	検出器管内から流体が抜けたことを示し ます。	管内に流体を満たし、満水 状態にしてください。
OVER 125%	測定値が125%を上回っています。	測定値の設定範囲が狭い か、想定以上に流量大の状態です。設定が正しいかプロセスに問題はないか確認してください。
UNDER -125%	測定値が-125%を下回っています。	測定値の設定範囲が狭いか、想定以上に流量大の状態です。設定が正しいかプロセスに問題はないか確認してください。

●自己診断でのエラー発生

変換器の電源投入直後に、システムの動作チェックをおこない、異常がある場合に発生します。

同時に複数の異常が生じた場合は、サイクリックにそれぞれの内容を表示します。

励磁に関する診断は、内部ADC機能を使っておこなっています。したがって、エラーNo.6の内部ADC異常が生じると、No.4 励磁線、No.5 励磁回路については正常な診断ができません。

また、すべての診断・表示は CPU がおこなっていますので、**CPU が異常の場合、正常な診断・表示ができません**。

NO.	LCD 表示	内 容	処置
1	ROM ERROR	ROM に異常が発生しています。	内部の部品または
2	RAM ERROR	RAM に異常が発生しています。	基板の修理、交換 が必要です。
3	PARAMETER FAILURE	メモリ内の固有パラメータに異常が発生していま す。	弊社営業窓口または 代理店までご連絡く ださい
4	EXC CUR Open	励磁線が接続されていません。	励磁線を正しく接続 してください。
5	EXC CUR ERROR	励磁回路に異常が発生しています。	内部の部品または基板の修理、交換が必要
6	ADC ERROR	ADC 回路に異常が発生しています。	です。 弊社営業窓口または 代理店までご連絡く ださい
7	INVALID TOTAL	ノイズの進入により、メモリ上の積算データが破 壊されました。 (積算単位表示を行わない場合は 表示されません)	積算値をクリアする ことにより、メッセー ジが消えます。

注記1: No. 1~No. 3 の診断は、電源投入直後にのみおこなっています。これらの異常が表示された場合、 変換器は測定動作を行いません。

注記 2: No. $4 \sim$ No. 6 の診断は、回路を構成する素子のばらつきのため、精度上問題があったとしても、 異常検知しない場合があります。

注記3: CPU の異常は自己診断機能では検知できません。CPU が動作を停止した場合、ウォッチドッグタイマーによりハードウェアリセットがかかり、電源投入時の状態からスタートします。CPU の異常状態によっては表示、出力は不定となることがあります。

12.2 エラー、警報発生時の出力

エラー表示	測定値	電流出力	積算パルス	備考
	表示	(4-20 mA)	出力	
ROM ERROR (注記 1)	_	(注記3)	停止	電源 ON 後、測定に入り ません。
RAM ERROR	_	(注記3)	停止	電源 ON 後、測定に入り ません。
PARAMETER FAILURE (注記 2)	ゼロ	(注記3)	停止	
EXC CUR Open	ゼロ	(注記3)	停止	静水ゼロ調整が実行で きません。
EXC CUR ERROR	ゼロ	(注記3)	停止	静水ゼロ調整が実行で きません。
ADC ERROR	ゼロ	(注記3)	停止	静水ゼロ調整が実行で きません。
INVALID TOTAL	測定値	測定値	測定値	内部積算カウンタをリ セットすると解除され ます。
HIGH ALARM	測定値	測定値	測定値	
LOW ALARM	測定値	測定値	測定値	
HIGH HIGH ALARM	測定値	測定値	測定値	
LOW LOW Alarm	測定値	測定値	測定値	

注記1: ROM の不良内容によっては、表示、出力が不定となる場合があります。

注記2:電流出力に関係するパラメータ不良の場合、電流出力が正確に警報発生時の電流出力

設定値にならない場合があります。

注記3:警報発生時の電流出力設定値を出力します。設定方法は、

「8.2.16 警報発生時の電流出力値設定」をご参照ください。

13. 保守 • 点検





■電源を入れたままで配線・部品交換はしないこと。



感電の原因になります。

■高温流体を流すときは、本体に触れない こと。



本体が高温になり、**やけどの** 原因になります。

13.1 保守

●校正/確認

変換器には、流量信号を模擬的に発生させる基準信号発生回路が内蔵されており、保守・定期点検時に変換器単体でゼロ・スペンの回路動作チェック、および調整ができます。 操作方法については「9. 校正」をご参照ください。

● 表示器の確認/交換

LCD の文字が薄くなったりにじみが出てきた場合は、設定により、LCD の表示濃度を調整してください。それでも改善されない場合は LCD の寿命です。表示ユニットを交換してください。長期間安定にご使用頂くため、早めの交換をお願いします。なお、点検・交換に際しては、弊社営業窓口、または代理店までご連絡ください。

● 電源基板 (励磁基板兼用) の確認/交換

一般に、電子部品は**周囲温度が高いほど、寿命が短くなります。** 電源基板の寿命は**周囲温度 40℃で約 10 年、周囲温度 50℃以上では 5~6 年**となります。 長期間安定にご使用頂くため、**早めの交換をお願いします**。

なお、点検・交換に際しては弊社営業窓口、または代理店までご連絡ください。

● 製品の破棄

変換器の本体あるいは部品を廃棄する時は、各自治体の規定に準じて破棄するようにしてください。特に、部品交換などで電解コンデンサを廃棄する場合は、産業廃棄物処理の許可を受けた業者に依頼してください。

● 耐用寿命

本変換器の設計上の耐用寿命は、標準的な使用条件において、出荷後 10 年です。 寿命は、設置環境や使用方法によって異なります。製品を長期間安定してご使用いただくために も定期的に点検や清掃、部品の交換を推奨いたします。

●ヒューズの確認/交換

ヒューズは、LCD 基板下のヒューズホルダー内にあります。ヒューズホルダーを引き抜き、ヒューズを交換できます(図 5. 13)。ヒューズが傷んでいないかを確認してください。また、ヒューズは寿命部品ですので、定期的に交換してください(推奨交換周期:約3年)。

適合ヒューズ: 管形ヒューズ

定格:電源定格AC100~240V、またはDC110Vの場合、以下のいずれかを使用してください。


普通用溶断タイプ or タイムラグタイプ 1A/250V 1個 *CE対応が必要な場合はタイムラグタイプを使用してください。

電源定格 DC24V の場合

普通溶断タイプ 2A/250V 1個

寸法: ϕ 5. 2×20mm


注記:電気用品安全法適合品をご使用ください。




13.2 トラブルシューティング

故障が起きた場合簡単な点検によって故障の原因を発見することができます。 サービスマンを呼ぶ前に、次に示すフローチャートにより点検をおこなってください。


13.2.1 流量指示が出ない場合




13.2.2 流量指示が合わない場合



13.2.3 流量指示が不安定な場合



13.2.4 スイッチ操作ができない場合



14. 測定原理

電磁流量計はファラデーの電磁誘導の法則を応用して流体の体積流量を測定する計器です。すなわち、その測定原理は、図 14.1 のように磁束密度 B の磁界内に、管内径 D の絶縁性のパイプを磁界の方向に対して直角におき、この中に導電性の流体を流すと、磁界に直角の方向におかれた一対の電極間に、流れの平均流速 V に比例した信号起電力 E が発生し、これを検出するというものです。

これを式に表すと次のようになります。

 $E = K \times B \times D \times V$ (式 14.1) E : 信号起電力 [V]

K:定数

B:磁束密度 [T] D:管内径 [m] V:流速 [m/s]

流体の体積流量 Q [m³/s] は

$$Q = \frac{\pi \times D^2}{4} \times V \tag{± 14.2}$$

従って(式14.1)と(式14.2)より

$$E = K \times B \times D \times \frac{4}{\pi \times D^{2}} \times Q$$

$$E = \frac{4 \times K \times B}{\pi \times D} \times Q \quad (\text{£ 14.3})$$

となり、流量に比例した信号起電力Eが得られます。




図 14.1 測定原理図

LF620 シリーズ電磁流量計変換器は、励磁方式に方形波励磁方式を採用し、静電誘導、及び電磁誘導ノイズの影響を受けにくく、長期間安定して使用することができます。

15. 仕 様

15.1 仕 様

● 総合仕様

測定範囲: (流速換算での測定範囲)

組合せ検出器	小・中口径 LF410、LF430、LF490 形
測定範囲	0-0.3m/s から 0-10m/s
	(0-0.1m/sから0-0.3m/sは発注時指定のオプションにて対応可能)



組合せ検出器極小口径 LF470 形測定範囲0-0.3m/s から 0-10m/s

LF622

精度: (検出器との組合せ精度)

・組合せ検出器:小・中口径 LF410、LF430、LF490 形

レンジに対する	*	青度	
流量 (%)	0.1~0.3 m/s 未満	0.3~1.0 m/s 未満	1.0~10 m/s
0 ~ 20 %			±0.1 % FS
20 ~100 %			± 0.5 % of rate
0 ~ 50 %	±0.25 % FS	±0.25 % FS	
50 ~100 %	± 0.5 % of rate	± 0.5 % of rate	

·組合せ検出器:極小口径 LF470 形



LF622

2: 1:2 : 1:	, i —	
レンジに対する流量	精	度
(%)	0.3~1.0 m/s 未満	1.0~10 m/s
0 ~ 50 %	±0.8 % FS	±0.4 % FS
50 ~100 %	±0.8 % FS	± 0.8 % of rate

(付記) 当社校正設備による基準動作条件下での精度です

周囲温度 : -20 ~ +60℃

保存温度 : -25 ~ +65℃

電 源: AC100~240V(許容電圧範囲: AC80~264V 50/60Hz)

DC24V (許容電圧範囲: DC18~36V) DC110V (許容電圧範囲: DC90~130V)

のいずれか

消費電力 : 最大 15W(22VA)以下

(標準使用時 10W(14VA)@AC100V/励磁電流 0.2A) 最大 17W(24VA)以下 (通信オプション付きの場合)

● 入力

入力信号 :・検出器からの流量比例信号

・ディジタル入力信号

信号形態 : DC20~30V 電圧信号

入力抵抗 : 約 $2.7k\Omega$ 入力点数 : 1点

ディジタル入力機能:下記のいずれかを選択

・レンジ切替入力 : 単方向2重レンジ、正逆方向2重レンジの

大小レンジ切換

・ カウンタコントロール入力 : 内部積算カウンタのスタート/ストップ/

リセットコントロール

・出力ホールド入力:電流出力とパルス出力をあらかじめ設定した値に

ホールド

・ゼロ点調整入力 :静水ゼロ点調整を実行

● 出力

電流出力 : 4~20mADC (負荷抵抗 750 Ω以下)

ディジタル出力1: 出力形態 :トランジスタオープンコレクタ

容 量: DC30V、最大 200mA

出力点数 : 1点

ディジタル出力2:

出力形態 : 半導体接点出力(極性無し)

容 量: DC150V、最大150mA

AC150V (ピーク値) 、最大 100mA

出力点数 : 1点

ディジタル出力機能:下記のいずれかを選択

積算パルス出力

パルスレート 0.001~10,000pps・・・D01

0.001~100pps · · · D02

パルス幅 0.3~500ms の範囲で設定可能

ただし、フルスケール周期の 40%以下 フルスケール 1000pps を超える場合は、 フルスケール周期の 40%に自動設定

- ・多重レンジ切替出力: 4重レンジ、正逆2重レンジの場合は、 ディジタル出力を2点使用します。
- 上下限警報出力
- 上上下下限警報出力
- ・流体抜け警報出力:設定される励磁周波数、および組み合わされる

検出器により検出感度が変わります。

事前に動作確認をしてください。

- ・プリセットカウンタ出力
- 変換器異常警報出力

出力表示 : フルドットマトリックス 128×128 ドット LCD (バックライト付き)

●通信信号

方式 (プロトコル) : HART (標準)

PROFIBUS (オプション)

Modbus (オプション)

負荷抵抗 : $240 \sim 750 \Omega$ (HART) 負荷容量 : 0.25μ F 以下 (HART)

●ケース

構 造 : IP67 相当

材質:アルミニウム合金

塗装:アクリル樹脂焼付け塗装(色:メタリックグレー)

ケーブル接続口:G1/2 めねじ

ケーブルグランド付属(材質:ナイロン66)

適合ケーブル外径 Φ9~14 (mm)

●アレスタ

電源回路、電流信号出力回路に内蔵

15.2 形番表

変換器形番表

形番		仕	杉	美	コ	-		ド		内 容	20	22
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		LF620	LF622
L F 6 2										グローバル形電磁流量計変換器	T	Т
0										一体形	\bigcirc	_
2										分離形	_	\bigcirc
										用途		
	Α									標準	\bigcirc	\bigcirc
_										形態		
		Α								標準	\bigcirc	\bigcirc
	_									変換器取付金具		
			Α							なし	\bigcirc	\bigcirc
			С							盤、壁取付用付属	-	\bigcirc
										(BNP材料:SUS304)		
			Е							パイプ取付用付属	-	\bigcirc
										(BNP材質:SUS304)		
										デジタル入出力		
				2						デジタル出力2点(D01+D02)+	\bigcirc	\bigcirc
										デジタル入力1点(D1)		
										電流出力+通信機能		
					1					電流出力+HART通信	\bigcirc	\bigcirc
					2					PROFIBUS PA通信(電流出力無し)(注記)	\circ	0
					3					電流出力+Modbus通信(D01, D02, DI無し)		\bigcirc
										(注記)		
										電源		
						1				AC100V~AC240V, 50/60Hz	\circ	\bigcirc
						2				DC24V		
						3				DC110V	Ŏ	Ō
										取扱説明書	Ť	
							Α			日本語	\circ	\bigcirc
							F			英語	O	\bigcirc
										基本コード		
								AF		標準仕様	\circ	\bigcirc

〇:選択可能 一:選択不可


注記: PROFIBUS 通信機能付きの場合、電流出力(4-20mA)および HART 通信は使用できません。 Modbus 通信機能付きの場合、ディジタル出力 1、ディジタル出力 2、ディジタル入力および HART 通信は使用できません。

16. 外形図

16.1 LF620 形

質量:約2.0kg

単位:mm



検出器側寸法:

組み合わせ検出器の取扱説明書にてご確認ください。

図 16.1 LF620 形 外形

16.2 LF622形

質量:約3.0kg (取付板含む)

単位:mm




図 16.2 LF622 形 外形

付 録

	工場出荷時の初期設定一	· É
パラメータ名	初期設定値	変更後
励磁周波数	口径による(*1)	
流れ方向	NORMAL	
表示 1	m ³ /h	
表示 2	m ³ (両方向)	
表示桁設定1	1/1000	
表示桁設定2	1/1000	
カスタム係数	0.0	
	1.0(*3)	
カスタム単位	「 」(すべて空欄)	
	「CUSTOM」(先頭文字は空欄。:	*3)
レンジタイプ	SINGLE	
レンジ1	口径による(*1)	
レンジ2~4	0.00 m ³ /h	
ヒステリシス	3.0 %	
ダンピング定数	口径、レンジによる(*1)	
変化率制限	0.0 %	
抑制時間	0.0 s	
ローカット値	1.0 %	
表示ローカット有無	LINEAR	
マニュアルゼロ	0.0 %	
警報発生時の出力	4mA	
出力下限設定	4mA	
ディジタル出力1	PLS OUT	
ディジタル出力 2 (*2)	NO USE	
D01/D02 出力状態(*2)	NormOPEN	
ディジタル入力(*2)	CNT RS/ST	
	NO USE(*3)	
DI 検出レベル(*2)	H LEVEL	
カウントレート	口径による(*1)	
パルス幅設定モード	AUTO	
パルス幅	100 ms	
プリセットカウント値	00000000	
プリセット出力	HOLD	
上限警報 ON/OFF	OFF	
上限警報値	0.0 %	
下限警報 ON/OFF	OFF	
下限警報値	0.0 %	
上上限警報 ON/OFF	OFF	
上上限警報値	0.0 %	
下下限警報 ON/OFF	OFF	
下下限警報値	0.0 %	
流体抜け警報	NORMAL	
自己診断の有無	ON	
変換器異常	CONV ONLY	

工場出荷時の初期設定一覧(つづき)

パラメータ名	初期設定値	変更後
固定出力	OFF	
固定電流	4mA	
固定パルス	0 pps	
パスワード	000	
液晶濃度調整	3	
スイッチ位置設定	BOTTOM	

*1:口径別の設定値は下表をご覧ください。

*2:ディジタル出力2、ディジタル入力はオプションです。

*3:変換器バージョン V0102 以降の初期設定値です。

ご注文時にお客様からパラメータ設定値の御指定をいただいた場合は、 工場出荷時の初期設定は上表の限りではありません。ご了承ください。 (パラメータを変更した際は、[変更後] 欄にメモしてください。)

口径別の設定値

口径	励磁周波数	設定レ	シジ1
(mm)	(Hz)	(m^3/h)	(m/s)
15	24	2	3. 144
25	24	6	3. 395
32	24	10	3. 454
40	24	15	3. 316
50	24	25	3. 537
80	24	60	3. 316
100	24	100	3. 537
125	24	150	3. 395
150	24	200	3. 144
200	24	300	2. 653
250	12	600	3. 395
300	12	900	3. 537
350	12	1200	3. 465
400	12	1600	3. 537
450	12	2000	3. 493
500	6	3000	4. 244
600	6	4000	3. 930
700	6	5000	3. 609
750	6	6000	3. 773
800	6	7000	3. 868
900	6	9000	3. 930

ダンピング設定値

口径 (mm)	設定レンジ	ダンピング
400 以下	1 m/s 以上	1.0 s
	1 m/s 未満	2.0 ~
500 以上		3.0 s

カウントレート設定値

口径 (mm)	カウントレート
2.5~6	1 L
15~40	$0.01 \mathrm{m}^3$

口径 (mm)	カウントレート
50~100	0.1m^3
125~900	1 m^3

メモ

ご購入先住所、電話番号、製品コード、SER. NO. 等を下記欄にメモしてください。

ご購入先	住所	
	名称	
	電話番号 () 一	
製品コード	<u>LF</u>	
SER. N	NO	